Before having a look at the catalogue

◆カタログ構成について

- ●このカタログには当社が設計、製造、販売している標準製品を収 録しています。
- ■このカタログ以外に特別仕様および新規仕様による製品もお受け いたしますのでご遠慮なくお問い合わせ下さい。

◆規格変更について

●このカタログに記載の内容は製品改善のため、お断りなしに変更 する場合がありますのでご了承下さい。

◆品質保証について

- ●補償期間は当社よりお客様へ発送後1年間と致します。
- ●当社では製品の加工・組立て・検査の際、品質管理に万全を尽く しておりますが万一当社からの搬送途中で不具合が発生した場 合、またはブラシおよびギヤを除き、当社の責任により故障が生 じた場合は無償修理をいたします。

なお、下記のような場合におきましては、有償にて修理をさせて いただきます。

(1) 不適当なご使用の場合

例: 当社のモータと他社のドライバのご使用、またはその逆 のご使用により不具合が発生した場合

- (2) ご使用上の不注意による故障、破損の場合
- (3) 不適当な改造、調整、修理による故障、破損の場合
- (4) 天災、火災、その他外部要因による故障、破損の場合

◆製品検査について

- ●検査は1台ずつ当社の検査基準をもって最終とさせていただきます。
- ●通常、試験成績書は添付致しません。
- ●無負荷の試験成績書およびご購入品の負荷試験、同試験成績書を 必要とされる場合は有償にて施工いたしますので、ご注文の際に お申し付け下さい。

◆梱包、配送について

- ●梱包は、当社標準のダンボール箱に製品を入れ、中詰後、外箱に 梱包して発送することを原則としております。
- ●配送は国内定期陸送便によるご注文先への配送、および当社の搬 入を原則としております。(ご指定客先への直送は紛失の可能性 がありますので行っておりません)
- ●航空便、特別仕立便などの配送は別途料金にて申し受けます。

◆輸出規制について

●当社の製品は全て『輸出貿易管理令の別表第1』に掲げる品目に 該当いたしておりません。

◆お問い合わせについて

●形式の選定、技術的なお問い合わせ、見積、納期に関しましては、 下記にお問い合わせ下さい。

澤村電気工業株式会社

住所:〒224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町181番地

TEL: (045)938-0891 FAX: (045)935-7951

URL http://www.sawamura.co.jp/ E-mail info@sawamura.co.jp

Catalogue structure

- This catalogue lists up standard products designed, manufactured and sold by Sawamura Denki Industry Corporation Limited.
- In addition to those products listed up in this catalogue, we provide specially and newly designed products, too. Please do not hesitate to contact us if there is any inquiry about these products and their order.
- Change in the product standard
- Please ensure that to further improve our products, specifications, the method of use of our products and so on described in this catalogue may be changed without any notice.
- Quality guarantee
- The quality of products purchased from us will be guaranteed a year from the date of their forwarding.
- We do our best in product management by carefully assembling and checking our products one by one. If, however, any problem should take place to them on the way of their conveyance, or if any breakdown takes place due to our responsibility except to brushes and gears, we will repair them all free.
- However, the repairing costs will be charged if any breakdown or damage is caused by.
- (1) Inappropriate use of the machine.

Example: when a problem is caused by the use of our motor joint with a driver manufactured by another company, or vise versa.

- (2) Careless use of the machine.
- (3) Inappropriate alternation, adjustment or repair of the machine.
- (4) Natural calamity, fire or any other external factor.

◆ Product check

- All the products manufactured by this company are finally checked one by one according to the product standard of this company.
- Although the results of examination are not attached to the motor.
- The results of no-load examination, the load examination of products purchased and their results are available from us on request. If they are needed, please contact us when placing an order. The costs are to be paid by the customer.

Packing and delivery

- The basic principle regarding packing and delivery is that the product will be packed into our standard carton box first, strengthened by another larger box and forwarded.
- In principle, the product will be delivered to the orderer by domestic regular land transportation, or by us directly. (We do not deliver a product directly to a person or an organization designated by the orderer because the ordered product may go astray.)
- Delivery by air or on a special arrangement will be accepted at a special rate.

Inquiries

If there is any inquiry about the selection of product type, technical matters, quotes and the date of delivery, please contact us on the address below.

SAWAMURA DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.

181 Saedo-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 224-0054, Japan TEL: 81-45-938-0891 FAX: 81-45-935-7951

URL http://www.sawamura.co.jp/ E-mail info@sawamura.co.jp



カタログ目次


カタログをご	ご覧になる前に			
カタログ目次	7			1
セレクション	ノガイド			2
ゴニミル・フ 「				5
ブラシレス [RG4シリーズ	40W RoHS	HI4	6
	R08Gシリーズ	80W RoHS		10
	BL1Dシリーズ	ブラシレスDCモータドライバ RoHS		11
IXI-W	DETODY X	7777 ADCC 31.7411	xy JiUx	11
DCモータ				13
	MM16F	2W RoHS	対応	14
	SS23F	10W RoHS	対応	16
	SS32G	14W RoHS	対応	19
	SS40E2	20W RoHS	対応	22
	SS40E4	40W RoHS	対応	26
	SS40E6	60W RoHS	対応	30
	SS40E8	80W RoHS	対応	34
	SS60E3	120W RoHS	対応	37
	SS60E6	250W RoHS	対応	41
	SS60E8	350W RoHS	対応	45
_ , , , , , , , ,				10
モータオプシ				49
	エンコーダ	RoHS		50
	タコジェネレータ	RoHS		52
	電磁ブレーキ	RoHS	対応	54
モータドラィ	イバ			57
	MS-10シリーズ			58
	MS-100シリーズ			60
	MS-300シリーズ			62
NEW	MD1Dシリーズ	RoHS	対応	64
ドライバオフ				67
	F/Vコンバータ	SFV-1000LD		68
	回生電力吸収回路	SRC シリーズ RoHS		70
NEW	回転表示計	SHMN シリーズ RoHS	対応	71
技術説明・る	その他			73
	取り扱い上の注意			74
	モータ技術説明			75
	ギヤードモータ技術説明			80
	ドライバ技術説明			85
	特殊仕様について			88
	選定用引合いシート			89
	会社概要			90


1.トルクと回転速度の算出

モータの選定には、モータ軸におけるトルクと回転速度の算出が必要です。 装置の動作条件から算出して下さい。

参照ページ

- P.77 モータ技術説明 4. モータの出力の求め方
- P.89 選定用引合いシート






2. DC モータの特性

負荷が大きくなるほど、回転速度は低下し、電流値は上昇します。 ⑤のように軸が拘束されるとモータが焼損しますので避けてください。

参照ページ

● P.75 モータ技術説明 1. 特性について



3. 連続定格と短時間定格

弊社では、定格仕様は『連続定格』で表記しています。

定格トルクを超えると直ちに故障するわけではなく、時間制限のある『短時間定格』となります。


ギヤードモータの場合には、ギヤヘッドの許容トルクを考慮する必要があります。

動作パターンにより実効平均トルクを計算する必要があります。

参照ページ

- P.81 ギヤードモータ技術説明 減速機仕様一覧
- P.80 ギヤードモータ技術説明 サービスファクタ
- P.78 モータ技術説明 5. サーボモータの選定

I(電流)




	短時間定格					
: [負荷	時間				
	120%	15~20分				
	150%	5~10分				
	200%	3分				

※ 上図はイメージです。モータの定格点を必ずご確認下さい。

4. ギヤードモータ

モータと減速機を一体化させたギヤードモータは、回転速度と引き換えに大きなトルクを得る事ができます。



5. モータオプションについて

モータにオプションを取り付ける事で、多様なニーズに対応します。

エンコーダ	モータの回転速度に比例したパルスを出力します。モータの制御に使用します。
タコジェネ	モータの回転速度に比例したアナログ電圧を出力します。モータの制御に使用します。
	モータの停止時に軸を保持させる事ができます。
電磁ブレーキ	P.2 『走行台車の動作例』の②、③、④のような場所で停止したいときに使用します。
	電源遮断時に保持しますので、フェイルセーフの観点から自由落下を防ぎたい場合にも有効です。

参照ページ

● P.49 ~ モータオプション

1. モータドライバとは

モータドライバは、モータの速度制御やトルク制御を行うために使用する電子機器です。 ブラシ付 DC モータの場合は、駆動に必ず必要なものではなく、制御の必要があるときに使用します。 ブラシレス DC モータの場合は、磁界の切換えを制御する事で動作しますので、必須です。



2. 制御の種類

参照ページ ● P.85 ~ ドライバ技術説明

● 速度制御・・・モータのスピードコントロールを行います。制御方法により下記のような特性の違いがあります。

						P2. 『	走行台車の動	作例』におけ	る制御効果
	制御方法(*1)	速度検出器	制御範囲	速度変動率	サーボロック	② 勾配	③ より急な 勾配	④下り坂	⑤拘束
簡易制御	電圧制御	なし	10:1	±15%	1	速度低下	さらに	自由落下	電流制限機能
间勿可叫	逆起電圧FB制御	なし	15:1	±15%	-	还 皮區 [*	速度低下		により保護
高精度制御	エンコーダFB制御	エンコーダ	100:1	±2%以下	○(*2)			電流制限機能	
同相反削叫	タコジェネFB制御	タコジェネ	100:1	±2%以下	○(*2)			により保護	

ホールセンサFB制御 (*4)	内蔵センサ	30:1	±2%以下	-	電流制限値以下の負荷であれば 設定速度を維持	トルク制限機能 により保護
--------------------	-------	------	-------	---	---------------------------	------------------

^{*1} FB制御:フィードバック制御

● トルク制御・・・モータのトルクコントロール(回転トルクの制御)を行います。テンションコントロールやゴーカートなどに適します。

	トルク検出器	制御範囲	トルク変動率
トルク制御	なし	0~定格電流	±10%

3. シリーズ別 制御分類と分布

片方向

- 参照ページ P.5 ~ ブラシレス DC モータ
 - P.57 モータドライバ章目次

P.62

			_						
				_	速度制御	_			
制御対象	シリーズ名	回転方向	電圧制御	逆起電圧 FB制御	エンコーダ FB制御	タコジェネ FB制御	ホールセンサ FB制御	トルク制御	参照ページ
ブラシレス	RG4内蔵	可逆					0	0	P.6
DCモータ	BL1D	可逆			0		0	0	P.11
	MD1D	可逆	0		0	0		0	P.64
ブラシ付	MS-10	片方向		0					P.58
DCT_A	MC 100	司光			\cap				D.60

	ブラシレス	DCモータ					ブラシ付	DCモータ				
	40W	80W	2W	10W	14W	20W	40W	60W	80W	120W	250W	350W
	RG4	R08G	MM16F	SS23F	SS32G	SS40E2	SS40E4	SS40E6	SS40E8	SS60E3	SS60E6	SS60E8
DC12V	内蔵											
30.21												
DC24V	内蔵											
DC24V												
DC40V												
DC48V	'											
AC100V												
ACTOOV												

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

MS-300

^{*3} MS-300シリーズは④下り坂で自由落下

^{*2} MS-300シリーズは除く

^{*4} ブラシレスDCモータのみ

ブラシレス DC モータ

標準定格電圧 12V/24V

ドライバ一体形 Standard Rated Voltage ブラシレスDC モータ **BRUSHLESS DC MOTOR**

40W

MODEL RG4 SERIES

YE/

ドライバ

技術説明 その他

RG4 40W

BL

・ドライバー体型 ● 特長

・安定した制御性能

・DC12Vに対応

・電磁ブレーキに対応

・動作状態の出力

柔軟なカスタマイズ

駆動に必要な制御ドライバが一体型の為、省スペース省配線です。

デジタル制御(16bitマイコン)により、安定した制御を実現しました。

DC24Vに加えてDC12Vにも対応しました。


電磁ブレーキは制御ドライバから制御できます。


動作・停止・異常停止などの動作状態を出力します。

異常検知や動作モニタとして利用することができます。

プログラムの変更により、回転速度・トルク制限値の変更から、

I/Oの変更まで多彩なカスタマイズが可能です。





●仕様


形式名	RG4BFA	RG4CFA		
電源電圧	DC12V	DC24V		
定格出力	40W (連続)		
定格回転速度	2500)rpm		
定格トルク	0.16N·m			
定格電流	5.5A 2.7A			
速度指令	DC0~3V(1000rpm/1V) または可変抵抗器10kΩ			
速度制御範囲	100~3000rpm	変動率2%以下		
各種信号	回転方向、高速モード/ランプモード切替			
台俚后与	回転出力12P/R、ACT信号、停止信号			
保護機能	トルク制限、過温度、過電圧、低電圧			
使用温度範囲	-10~	-40°C		


●形式名の見かた

R G 4 B F A -	4
① 定格電圧	③ 回路仕様
B: DC12V	A: 標準型
C: DC24V	N: リード線仕様
D: DC48V (予定)	④ オプション
E: カスタム	無: オプション無し
② プログラム仕様	BD: 電磁ブレーキ制御
F: 速度制御	
G: トルク制御	

● 省エネ電源付 電磁ブレーキ


ブレーキカバー内に省エネ電源を内蔵しています。 無駄な電力を消費せず発熱もありません。 ブレーキはモーター体型のドライバにより制御できます。





● 付属品

·可変抵抗器 (B10KΩ) 1ケ ・回転方向切換用スイッチ 1ケ ・電解コンデンサ (1000 µ F 50V) 15 信号用ハーネス(下図) 15





標準定格電圧 12V/24V

ドライバー体形 Standard Rated Voltage ブラシレスDC モータ **BRUSHLESS DC MOTOR**

40W RG4 SERIES

● 負荷特性曲線(速度制御仕様タイプF)






● 動作モード


あらかじめ二つの動作モードを用意。二つのモードは外部指令により切り替えが可能です。





モータをランプ(台形)カーブで動作させるモードです。 モータの急激な速度変化を抑えたい用途に適します。

高速応答モード



約 60msec で 3000rpm に到達するモードです。 指令に対して高速応答させたい用途に適します。


● 指令入力 / 信号出力

多彩な入出力機能を有し、装置にあわせた 使用方法が可能です。


P+	入力	電源+
P-	入力	電源一

ACT	出力	状態確認信号
PLS	出力	パルス出力 12P/R
STP	出力	モータ停止時出力信号
S/R	入力	高速モード/ランプモード切替
NC		けのしょいマエもい
NC		使用しないで下さい
S/S	入力	スタート/ストップ
F/R	入力	回転方向切替
SG		信号グランド
Vrf	出力	外部ボリューム抵抗用リファレンス電圧
Cmd	入力	0~3V 速度指令用
SG		信号グランド

◆ 可変抵抗器を使用した接続例



上位側のコントローラからの信号で動作させる接続例




ドライバ一体形 ブラシレスDCギヤードモータ

NEW RG4 SERIES

■H3F 形平歯車減速機付ブラシレス DC ギヤードモータ


RG4□□□-H3F-□




	形式名 回転速度		定格	トルク	定格電	፪流(A)	A寸法	質量
	RG4□□□	(rpm)	(N·m)	(kgf·cm)	12V	24V	(mm)	(kg)
	-H3F-5	500	0.59	(6)	4.4	2.2	96	1.1
	-H3F-12.5	200	1.5	(15)	4.4	2.2	90	
*	-H3F-25	100	2.5	(25)	4.0	2.0		
	-H3F-50	50	4.9	(50)	4.0	2.0	106	1.3
	-H3F-100	25	9.8	(100)	4.4	2.2	100	1.3
	-H3F-150	17	9.8	(100)	3.5	1.8		

出力軸の回転方向は、F/Rオープンで *** は反時計方向、他は時計方向です。

■L1 形遊星減速機付ブラシレス DC ギヤードモータ






形式名 RG4□□□	回転速度	定格	トルク	定格電	፪流(A)	A寸法	B寸法	C寸法	フランジタイプ 質量	ベースタイプ 質量
RG4□□□-0	(rpm)	(N·m)	(kgf·cm)	12V	24V	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)
-L1-5	500	0.59	(6)	5.0	2.5	138	56	30		
-L1-10	250	1.2	(12)	5.0	2.5	130	30	30	1.0	1.2
-L1-25	100	2.5	(25)	4.5	2.0	149	67	41		


■L2 形遊星減速機付ブラシレス DC ギヤードモータ


RG4□□□-L2-□

フランジタイプ



RG4□□□-0-L2-□ ベースタイプ






形式名 RG4□□□	回転速度	定格	トルク	定格電	≣流(A)	A寸法	B寸法	C寸法	フランジタイプ 質量	ベースタイプ 質量
RG4□□□-0	(rpm)	(N·m)	(kgf∙cm)	12V	24V	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)
-L2-25	100	2.9	(30)	4.8	2.4					
-L2-50	50	4.9	(50)	4.0	2.0	157	75	49	1.4	1.5
-L2-100	25	7.8	(80)	3.6	1.8					
-L2-150	18	7.8	(80)	3.2	1.5	169	87	61	1.6	1.7
-L2-300	9	7.8	(80)	2.0	0.9	109	0/	01	1.0	1.7

NEW RG4 SERIES

ドライバー体形 ブラシレスDCギヤードモータ **BRUSHLESS DC GEARED MOTOR**

■D2 形ウォーム減速機付ブラシレス DC ギヤードモータ

RG4□□□-D2-□




形式名	回転速度	定格トルク		定格電流(A)		質量
RG4□□□	(rpm)	(N·m)	(kgf·cm)	12V	24V	(kg)
-D2-10 (9.5)	260	0.49	(5)	3.6	1.8	
-D2-25 (25.5)	100	0.98	(10)	3.0	1.5	1.3
-D2-64	40	40 1.5		2.8	1.4	

(減速比右のカッコ内数値は実減速比です)

軸出方向はD2形の他に、逆方向のD2L形と両軸のD2W形もご用意致しております。

■U2 形ウォーム減速機付ブラシレス DC ギヤードモータ






形式名	回転速度	定格トルク		定格電流(A)		質量
RG4□□□	(rpm)	(N·m)	(kgf∙cm)	12V	24V	(kg)
-U2R-28	90	2.0	(20)	3.6	1.8	
-U2R-48	52	2.5	(25)	3.0	1.5	1.3
-U2R-60	40	2.9	(30)	2.8	1.4	1.5
-U2R-120	20	2.9	(30)	2.8	1.4	

軸出方向はU2R形の他に、逆方向のU2L形と両軸のU2W形もご用意致しております。

U2□-28とU2□-48は, 出力軸から容易に回す事が出来ます。

(用途例:自動ドアなど停電時に動かす必要があるもの)

■T 形ウォーム減速機付ブラシレス DC ギヤードモータ




形式名	回転速度	定格	定格電	質量		
RG4□□□	(rpm)	(N·m)	(kgf∙cm)	12V	24V	(kg)
-T-8	300	0.29	(3)	2.4	1.2	1.0
-T-16 (17)	150	0.49	(5)	2.4	1.2	1.0

(減速比右のカッコ内数値は実減速比です)

軸出方向はT形の他に、逆方向のTR形と両軸のTW形もご用意致しております。

■C 形平歯車減速機付ブラシレス DC ギヤードモータ

RG4□□□-C-□



形式名	回転速度	定格トルク		定格電流(A)		質量
RG4□□□	(rpm)	(N·m) (kgf·cm)		12V	24V	(kg)
-C-75	32	2.5	(25)	4.5	2.2	
-C-150	16	2.9	(30)	3.5	1.7	1.6
-C-300	8	2.9	(30)	3.2	1.5	

軸出方向は C 形の他に, 逆方向の C R 形と両軸の C W 形もご用意致しております。

標準定格電圧

ドライバ別置形 Standard Rated Voltage ブラシレスDC モータ 24V **BRUSHLESS DC MOTOR**





● 特長


- コンパクト設計
- ・各種センサーを内臓

RG4シリーズ(40W)と同寸法で2倍の出力を実現しました。(但しドライバは別置形) ホールセンサと温度センサを内蔵しています。別置きのドライバBL1Dシリーズと併用 することで、回転速度表示や過温度保護機能として利用することができます。


●仕様

形式名	R08GC				
電源電圧	DC24V				
定格出力	80W				
定格回転速度	2500rpm				
定格トルク	0.32N⋅m				
定格電流	7A				
内蔵センサ	ホールセンサ、温度センサ				
使用温度範囲	-10∼40℃				
※ 2000 の担人は 100W したリナナ					

● 外形図




- ※ 3000rpm の場合は 100W となります。
- 適合ドライバ・・・BL1D-CHS08 (速度制御仕様) BL1D-CHT08 (簡易トルク制御仕様)
- ■H4 形平歯車減速機付ブラシレス DC ギヤードモータ R08GC-H4-□





	形式名	回転速度	定格トルク		定格電流(A)	質量
	R08GC	(rpm)	(N∙m)	(kgf∙cm)	24V	(kg)
	-H4-5	500	1.2	(12)	5	
*	-H4-12.5	200	2.8	(29)	5	
	-H4-25	100	5	(51)	5	2.3
	-H4-50	50	10	(100)	5	2.3
*	-H4-100	25	15	(150)	4.3	
*	-H4-180	14	15	(150)	2.8	

出力軸の回転方向は、F/R オープンで * は反時計方向、他は時計方向です。

■L4 形遊星減速機付ブラシレス DC ギヤードモータ







形式名 R08GC	回転速度	定格	トルク	定格電流(A)	A寸法	时法	C寸法	フランジタイプ 質量	ベースタイプ 質量
R08GC-0	rpm	(N·m)	(kgf∙cm)	24V	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)
-L4-5	500	1.4	(14)	5	167	80	51	2.6	3.0
-L4-10	250	2.8	(29)	5	107				3.0
-L4-25	100	6.3	(64)	5				3.0	
-L4-50	50	12	(120)	4.7	183	96	67		3.4
-L4-100	25	20	(200)	4.1					
-L4-150	18	20	(200)	3.3	198	111	82	2.4	2.0
-L4-300	9	20	(200)	2.2	190	111	02	3.4	3.8


ブラシレスDCモータドライバ DC BRUSHLESS MOTOR DRIVER

NEW BL1D SERIES

● 特長

- ・安定した制御性能
- デジタル制御(16bitマイコン)により、安定した制御を実現しました。
- 動作・停止・異常停止などの動作状態を出力します。 ・動作状態の出力
- 異常検知や動作モニタとして利用することができます。 ・電磁ブレーキ制御
 - 電磁ブレーキ付モータの電磁ブレーキの制御を行うことができます。 (省エネ電源付電磁ブレーキに限る)
- プログラムの変更により、回転速度・トルク制限値の変更から、I/Oの変更まで多彩な 柔軟なカスタマイズ
 - カスタマイズが可能です。
- オプション基板の追加により、下記の機能を追加することができます。 ・基板追加による拡張
 - I/Oポートの増設、シリアル通信

●形式名の見かた




● 適用モータ ブラシレス DC モータ R08GC

● 仕様


通電方式 ・制御方式	120度通電 速度PI制御
速度制御範囲	100~3000rpm変動率±2%以下(*1)
速度指令	DC0~5V(600rpm/1V) または可変抵抗器10kΩ
保護機能	トルク制限、過温度(*)、過電圧、低電圧
使用温度範囲	-10~40℃
質量	0.36kg

^{*}モータ内部センサ100℃、ドライバ放熱器100℃

● 外形図



● 付属品





ブラシレスDCモータドライバ DC BRUSHLESS MOTOR DRIVER

NEW BL1D SERIES

ドライバ

● 負荷特性曲線(ブラシレス DC モータ R08GC との組み合わせ)






● 動作モード

あらかじめ二つの動作モードを用意。二つのモードは外部指令により切り替えが可能です。


ランプモード



モータをランプ(台形)カーブで動作させるモードです。

モータの急激な速度変化を抑えたい用途に適します。

高速応答モード



約 60msec で 3000rpm に到達するモードです。 指令に対して高速応答させたい用途に適します。


● 指令入力 / 信号出力

多彩な入出力機能を有し、装置にあわせた使用 方法が可能です。


P+	入力	電源+
D	3 ±	電 酒

Act	出力	状態確認信号
Pls	出力	パルス出力 12P/R
Brk	出力	電磁ブレーキ用指令
Prf	出力	オープンコレクタ用電源
SG		信号グランド
S/R	入力	高速モード/ランプモード切替
S/S	入力	スタート/ストップ
F/R	入力	回転方向切替
SG		信号グランド
Vrf	出力	外部ボリューム抵抗用リファレンス電圧
Cmd	入力	0~5V 速度指令用
SG		信号グランド

◆ 可変抵抗器を使用した接続例



上位側のコントローラからの信号で動作させる接続例



ブラシ付 DC モータ

● 形式名の見方

1. 基本形式名

(1) SS32G - H3

(2)

(3) 100

(4**)** DC24V ① モータ シリーズ名

② ギヤヘッド形式名

③ 減速比

④ 電圧仕様

2. オプション付

(1)

(2)

(3)

(4)

DC12V

SS60E6 - BEM - HG4 - 25

※ 2個付の場合は連結表示します (例) BEM: ブレーキ+EMエンコーダ

⑤ モータオプション

B: 電磁ブレーキ T0: タコジェネレータ

EO: EO形エンコーダ EM: EM形エンコーダ

3. 特殊品

(1) SS40E4 J 5

6 7

(5)







⑥ モータ特巻記号(アルファベット)


⑦ 外形特殊記号 (数字)

⑧ ギヤヘッド内部仕様 特殊記号

⑨ ギヤヘッド出力軸 特殊記号




53 \$11.5-0.018 0 0 0 0 -0 Ŋ Ø φ3 Ф Δ z



質量 Mass 90q

	連続定	E格 Continuous	Rating		無負荷	No load	電機子
電圧 Voltage	電流 Current	回転速度 Speed	トルク Torque		電流 Current	回転速度 Speed	抵抗 Armature R.
DC-V	А	rpm	mN • m	(gf · cm)	Α	rpm	Ω
6	0.7	4000	4.9	(50)	0.15	5600	3.1
12	0.35	4000	4.9	(50)	0.07	5600	12.5
24	0.18	4000	4.9	(50)	0.04	5600	50



●適用ドライバ Matching Driver List

電源電圧 Supply Voltage	ドライバ形式名 Driver Model	ページ Page
DC12V	MS-17	58
DC24V	MS-19	58

連続使用領域 Scope for continual use

●標準仕様

使用温度 : -10 ℃~40 ℃

使用湿度: 40%~90% 結露なきこと

回転方向 : 可逆 耐熱クラス : E

絶縁抵抗 : DC500V メガーにて、20M Ω以上

耐 電 圧 : AC500V 1 分間

観 : 生地

●取り扱い上の注意


モータリード線の赤を(+)に、青を(-)に接続すると モータ軸から見て時計方向に回転します。

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

MODEL MM16F

■ J2D 形 平歯車減速機付 DC ギヤードモータ NEW MODEL J2D SPUR DC GEARED MOTOR MM16F-J2D-□






質量 Mass 120g

形式名 Model MM16F-J2D		-8	-30	- 50	- 100	- 120	- 150	-300	-500	- 1500	-3000
回転速度(rpm)S	Speed	600	180	100	50	45	35	18	10	3.5	1.8
定格トルク	(N·m)	0.01	0.02	0.04	0.06	0.06	0.06	0.1	0.1	0.1	0.05
RatedTorque	(kgf∙cm)	(0.1)	(0.2)	(0.4)	(0.6)	(0.6)	(0.6)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(0.5)
	6V (A)	0.3	0.24	0.24	0.24	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
定格電流 RatedCurrent	12V (A)	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
nated current	24V(A)	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

^{*}旧型(J2C形)に出力軸Dカット加工を追加しました。その他は変更ありません。

■ LJC形 遊星減速機付DCギヤードモータ MODEL LJC PLANETARY DC GEARED MOTOR MM16F-LJC-□





質量 Mass 130g

	形式名 Model MM16F-LJC			-60	-100	-240*	-330*	-410	-480
回転速度(rpm) Spee	800	200	75	50	18	16	12	10	
定格トルク	(N·m)	0.018	0.05	0.1	0.1	0.15	0.15	0.2	0.2
Rated Torque	(kgf·cm)	(0.18)	(0.5)	(1.0)	(1.0)	(1.5)	(1.5)	(2.0)	(2.0)
定格電流	6V (A)	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
Rated Current	12V (A)	0.35	0.3	0.25	0.2	0.2	0.15	0.2	0.2
nated Current	24V (A)	0.18	0.15	0.12	0.1	0.1	0.18	0.1	0.1
寸法A SizeA	(mm)	68	3.5	71	.7		7	'4.9	

^{*} 減速比 -240 と -330 は準標準品です。


MM1 2W

ドライバ


16F

SS40E6 60W





	連続定格	Continuc	ous rating	無負荷 No load		電機子	電機子	機械的	逆起電力	トルク	ブラシ
電圧 Voltage	電流 Current	回転速度 Speed	トルク Torque	電流 Current	回転速度 Speed	抵抗	慣性モーメント(GD²) R. Inertia	時定数 (tm)	定数 (Ke)	定数 (Kt)	長さ Brush L
DC-V	Α	rpm	N∙m (kgf•cm)	Α	rpm	Ω	kg·cm² (kgf·cm²)	ms	V/krpm	N·m/A	mm
12	1.6	3000	0.032 (0.33)	0.25	4800	2.8	0.028 (0.11)	12	2.6	0.025	7 ・限度長さ
24	0.8	3000	0.032 (0.33)	0.12	4800	10	0.028 (0.11)	11	5.3	0.051	投送技さ 4



連続使用領域 Scope for continual use

●適用ドライバ Matching Driver List

電源電圧 Supply Voltage	ドライバ形式名 Driver Model	ページ Page
DC12V	MS-17	58
DC24V	MS-19	58

●標準仕様

使用温度 : -10 ℃~40 ℃

使用湿度: 40%~90% 結露なきこと

回転方向 : 可逆 耐熱クラス : B

絶縁抵抗 : DC500V メガーにて、20M Ω以上

耐 電 圧 : AC 1000V 1分間


観:生地


- ■モータブラケットの+-の表示通りに電源の+-を接続するとモー タ軸から見て時計方向に回転します。
- DC 電源の極性を替えると、正逆相似の特性が得られます。モータが 回転中に極性を替えると、モータや相手装置に悪影響を与えます。 一旦停止後に逆方向に回転して下さい。
- ■定格は平滑な直流電源での連続定格です。 脈流電源を使用する場合は温度上昇が高くなりますのでモータの温 度上昇に注意して下さい。

エンコーダ **ENCODER**

電磁ブレーキ **ELECTROMAGNETIC BRAKE**

- ■付属品: DCモータSS23Fは、減速機や下記の付属品とも自由に組み合わせられます。
- ACCESSORIES : DC motor model SS23F is freely combined with any gear head and any accrssories to be given below.





コネクタピン配列: P51を参照して下さい。

Conection Pin Wiring : See the Encoder spesification table at.P51

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

MODEL SS23


В

AWG24. 400mm

RoHS 対応

■ H1 形平歯車減速機付DC ギヤードモータ MODEL H1 SPUR DC GEARED MOTOR SS23FO-H1-(断続運転推奨タイプ)

質量 Mass 440q



Lead Wire

Thermal Class


形式名 Model S	S23FQ	-H1-10	*-H1-30	-H1-60	-H1-100	*-H1-150	*-H1-200	*-H1-300	-H1-500	-H1-750	*-H1-1500
回転速度 (rpm)	Speed	300	100	50	30	20	15	10	6	4	2
定格トルク	(N • m)	0.08	0.2	0.29	0.39	0.39	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
Rated Torque	(kgf·cm)	(0.8)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
定格電流	12V (A)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.25	0.2	0.2	0.2
Rated Current	24V (A)	0.25	0.25	0.2	0.2	0.15	0.15	0.13	0.1	0.1	0.1
寸法 A Size A	(mm)	25	27.5	3	0		32.5			35	
寸法 L Size L	(mm)	4	.0			45			50		

リード線

耐熱クラス

■ H2L 形 平歯車減速機付 DC ギヤードモータ MODEL H2L SPUR DC GEARED MOTOR SS23F-H2L-





形式名 Model S	SS23F	-H2L-5	-H2L-12.5	*-H2L-25	*-H2L-50	*-H2L-100	-H2L-150	-H2L-250	*-H2L-500	*-H2L-1800
回転速度 (rpm)	Speed	500	200	100	50	25	18	10	6	1.8
定格トルク	(N • m)	0.098	0.2	0.39	0.78	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
Rated Torque	(kgf·cm)	(1)	(2)	(4)	(8)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
定格電流	12V (A)	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4
Rated Current	24V (A)	0.6	0.5	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.2	0.2

出力軸の回転方向はモータケースの表示通りに接続した場合、□★□は反時計方向となります。

With motor case (+) connected to power source (+) and motor case (-) to (-), output shaft of models rotate in the counter-clockwise direction.

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

ドレイバイプション

技術説明その他


MM16F 2W

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

■ LH 形 遊星減速機付 DC ギヤードモータ MODEL LH PLANETARY DC GEARED MOTOR SS23F-LH-□



質量 Mass 500g



形式名 Model S	SS23F	-LH-15	-LH-25	-LH-50	-LH-100	-LH-200	-LH-300	-LH-500	-LH-860
回転速度 (rpm)	Speed	180	100	50	25	13	10	6	4
定格トルク	(N • m)	0.2	0.39	0.78	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
Rated Torque	(kgf·cm)	(2)	(4)	(8)	(16)	(20)	(20)	(20)	(20)
定格電流	12V (A)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3
Rated Current	24V (A)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.15
寸法 A Size A	(mm)	3	1	3	8		4	5	

■ V 形 ウォーム減速機付 DC ギヤードモータ MODEL V WORM DC GEARED MOTOR SS23F-V-□



質量 Mass 500g


	102	_		
モータ端子	2 5 8 7	(6. 6) の · L · D · D · D · D · D · D · D · D · D	31 54.5	5 4

形式名 Model	SS23F	-V-125	-V-300	-V-625
回転速度 (rpm)	Speed	20	8	4
定格トルク	(N · m)	0.29	0.49	0.49
Rated Torque	(kgf•cm)	(3)	(5)	(5)
定格電流	12V (A)	0.8	0.8	0.6
Rated Current	24V (A)	0.4	0.4	0.3

8 3

■ E形 ウォーム減速機付 DC ギヤードモータ MODEL E WORM DC GEARED MOTOR SS23F-E-□





質量 Mass 600g

形式名 Model SS23F		-E-12.5	-E-30	-E-50
回転速度(rpm) Speed		200	80	50
定格トルク	(N • m)	0.098	0.2	0.29
Rated Torque	(kgf•cm)	(1)	(2)	(3)
定格電流	12V (A)	0.8	0.8	0.8
Rated Current	24V (A)	0.4	0.4	0.4






	(97)		
<u>モータ端子</u>	_ 77	20	5 4
55	6 Z D	2 800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	4 4 4 4 5 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

	連続定格 Continuous rating 無負荷 No load				電機子	電機子	機械的	逆起電力	トルク	ブラシ	
電圧 Voltage	電流 Current	回転速度 Speed	トルク Torque	電流 Current	回転速度 Speed	抵抗 Armature R.	慣性モーメント(GD ²) R. Inertia	時定数 (tm)	定数 (Ke)	定数 (Kt)	長さ Brush L
DC-V	А	rpm	N∙m (kgf•cm)	Α	rpm	Ω	kg·cm² (kgf·cm²)	ms	V/krpm	N·m/A	mm
12	2.3	2500	0.054 (0.55)	0.4	3300	1.5	0.11 (0.44)	12	3.6	0.034	. 9
24	1.1	2500	0.054 (0.55)	0.2	3200	5.7	0.11 (0.44)	12	7.5	0.072	限度長さ
100	0.26	2500	0.054 (0.55)	0.05	3200	90	0.12 (0.48)	11	31.3	0.3	3

標準定格電圧以外の電圧も製作いたします。

Ready for offering manufacturing service for a special-Voltage product, apart from standard voltage.



●適用ドライバ Matching Driver List

電源電圧 Supply Voltage	ドライバ形式名 Driver Model	ページ Page
DC12V	MD1D-B□04	64
DC24V	MS-19	58
DC24V	MD1D-C□04	64
DC48V	MD1D-D□04	64

●標準仕様

使用温度 : -10℃~40℃

使用湿度: 40%~90% 結露なきこと

回転方向 : 可逆 耐熱クラス : B

絶縁抵抗 : DC500V メガーにて、20M Ω以上

耐電圧: AC 1000V 1 分間

観:生地

●取り扱い上の注意

- ■モータブラケットの+-の表示通りに電源の+-を接続するとモー タ軸から見て時計方向に回転します。
- DC 電源の極性を替えると、正逆相似の特性が得られます。モータが 回転中に極性を替えると、モータや相手装置に悪影響を与えます。 一旦停止後に逆方向に回転して下さい。
- ■定格は平滑な直流電源での連続定格です。 脈流電源を使用する場合は温度上昇が高くなりますのでモータの温 度上昇に注意して下さい。

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

ドレイバイプション

19

電磁ブレーキ **ELECTROMAGNETIC BRAKE**

DCモータSS32Gは、各種減速機と共に下記の付属品とも自由に組み合わせ

DC タコジェネレータ DC TACHO-GENERATOR

エンコーダ **ENCODER**

ドライバ

技術説明 その他

SS23F 10W

SS40E4 40W

SS60E8 350W

■付属品


られます。


■ACCESSORIES

DC motor model SS32G is freely combined with any gear head and any accessories to be given below.




※ 旧型ブレーキの画像です。現行品の寸法は 右記図面をご確認ください。










DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

MODEL SS32G

■H2F形(強力形)平歯車減速機付DCギヤードモータ MODEL H2F SPUR DC GEARED MOTOR SS32G-H2F-



質量 Mass 850g

形式名 Model	SS32G	-H2F-5	*-H2F-12.5	*-H2F-25	-H2F-50	-H2F-100	-H2F-150	-H2F-180
回転速度 (rpm)	Speed	500	200	100	50	25	18	15
定格トルク	(N·m)	0.12	0.25	0.49	0.98	1.5	2.0	2.0
Rated Torque	(kgf•cm)	(1.2)	(2.5)	(5)	(10)	(15)	(20)	(20)
定格電流	12V (A)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4
	24V (A)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
Rated Current	100V (A)	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15

注1)出力軸の回転方向は、モータケースの表示通りに接続した場合、 ****** は反時計方向となり、他は時計方向となります。


With motor case (+) connected to power source (+) and motor case (-) to (-), output shaft of 💌 models rotate in the counterclockwise direction.

MODEL SS32G

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

■H3形平歯車減速機付DCギヤードモータ MODEL H3 SPUR DC GEARED MOTOR SS32G-H3-□






形式名 Model	回転速度 Speed	定格 Rated	〜ルク 「orque		定格電流 Rated Current		寸法 A Size A	質量 Mass
SS32G	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	(mm)	(kg)
-H3-5	500	0.2	(2)	2.0	1.0	0.24		
-H3-12.5	200	0.39	(4)	1.8	0.9	0.22		
*-H3-25	100	0.78	(8)	1.8	0.9	0.22	36	1.0
*-H3-50	50	1.5	(15)	1.8	0.9	0.22		
*-H3-100	25	2.0	(20)	1.4	0.7	0.17		
-H3-250	10	2.9	(30)	1.2	0.6	0.15		
*-H3-500	5	3.9	(40)	1.2	0.6	0.15	4.6	4.4
*-H3-1000	2.5	3.9	(40)	1.2	0.6	0.15	46	1.1
*-H3-1800	1.4	3.9	(40)	1.0	0.5	0.12		

注1)出力軸の回転方向は、モータケースの表示通りに接続した場合、 ***** は反時計方向となり、他は時計方向となります。 With motor case (+) connected to power source (+) and motor case (-) to (-), output shaft of ____ models rotate in the counterclockwise direction.

■L1形遊星減速機付DCギヤードモータ

MODEL L1 PLANETARY DC GEARED MOTOR SS32G-L1-□





形式名 Model	回転速度 Speed	定格 l Rated l		定格電流 Rated Current		寸法 A Size A	寸法 B Size B	質量 Mass		
SS32G	(rpm)	(N•m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	(mm)	(mm)	(kg)	
-L1-5	500	0.2	(2)	2.3	1.1	0.26	152	5.0	1.0	
-L1-10	250	0.39	(4)	2.3	1.1	0.26	153	56	1.0	
-L1-25	100	0.78	(8)	1.8	0.9	0.22				
-L1-50	50	1.5	(15)	1.8	0.9	0.22	164	67	1.1	
-L1-100	25	2.9	(30)	1.8	0.9	0.22				
-L1-150	18	3.9	(40)	1.8	0.9	0.22	174	77	1.2	
-L1-300	9	3.9	(40)	1.4	0.7	0.17	174	77	1.2	

117

■G形ウォーム減速機付DCギヤードモータ MODEL G WORM DC GEARED MOTOR



-G ເກ	E-5端子 12 26	27	Ø 8-0.000 Ø 8-0.000 Ø 8-0.000 Ø 8-0.000	SAWAUDA DEWK
	,	'	G R型 type	· G L型 t y p e

質量Mass 0.86kg

形式名 Model	回転速度 Speed	定格トルク Rated Torque			定格電流 Rated Current				
SS32G	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	Gear Ratio		
-G □-18	140	0.29	(3)	2.0	1.0	0.25	1/17.5		
-G □-36	70	0.49	(5)	1.6	0.8	0.2	1/36		

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

SS32G 14W


MM1 2W

GW型

22



93 26. 0 0 0 0 0 20 9 2 ω̈́ U Ф 6 2 0 ო P Ф Å




質量Mass 0.85kg

	連続定格 Continuous rating 無負荷 No load		電機子	電機子	機械的	逆起電力	トルク	ブラシ			
電圧 Voltage	電流 Current	回転速度 Speed	トルク Torque	電流 Current	回転速度 Speed	抵抗 Armature R.	慣性モーメント(GD²) R. Inertia	時定数 (tm)	定数 (Ke)	定数 (Kt)	長さ Brush L
DC-V	Α	rpm	N∙m (kgf∙cm)	Α	rpm	Ω	kg·cm² (kgf·cm²)	ms	V/krpm	N·m/A	mm
12	3.2	2500	0.078 (0.8)	0.5	3200	1.1	0.4 (1.6)	30	3.75	0.036	10
24	1.5	2500	0.078 (0.8)	0.2	3200	4.3	0.4 (1.6)	30	7.5	0.072	限度長さ 4
100	0.35	2500	0.078 (0.8)	0.05	3200	70	0.4 (1.6)	30	31.3	0.3	4

標準定格電圧以外の電圧も製作いたします。

Ready for offering manufacturing service for a special-voltage product, apart from standard voltage.



連続使用領域 Scope for continual use

許容オーバーハング荷重:49N(5kgf) Permissible Overhung Load

許容スラスト荷重:78N(8kgf) Permissible Thrust Load

オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。

Point of application of force for overhung load lies on half as long as shaft edge length.

●適用ドライバ Matching Driver List

電源電圧 Supply Voltage	ドライバ形式名 Driver Model	ページ Page
DC12V	MD1D-B□04	64
DC12V	MS-100□05	60
DC24V	MD1D-C□04	64
DC24V	MS-100□05	60
DC48V	MD1D-D□04	64
AC100V	MS-300□1001	62

●標準仕様

使用温度 : -10℃~40℃

使用湿度:40%~90% 結露なきこと

回転方向 : 可逆 耐熱クラス : B

絶縁抵抗 : DC500Vメガーにて、20MΩ以上

耐 電 圧 : AC 1000V 1分間 観:生地(鉄ケース部めっき)

●取り扱い上の注意

- ■モータリード線の赤を(+)に、青を(-)に接続するとモータ軸から見 て時計方向に回転します。
- ■DC電源の極性を替えると、正逆相似の特性が得られます。モータが 回転中に極性を替えると、モータや相手装置に悪影響を与えます。 一旦停止後に逆方向に回転して下さい。
- ■定格は平滑な直流電源での連続定格です。 脈流電源を使用する場合は温度上昇が高くなりますのでモータの温 度上昇に注意して下さい。

ドライバ

ドレイバイプション


技術説明その色


DC TACHO-GENERATOR


DCモータSS40E2は、減速機とともに下記の付属品とも自由に組み 合わせられます。


ACCESSORIES


DC motor model SS40E2 is freely combined with any gear head and any accessories to be given below.





















MODEL SS40E2

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

■H3形平歯車減速機付DCギヤードモータ MODEL H3 SPUR DC GEARED MOTOR SS40E2-H3-□





形式名 Model	回転速度 Speed		トルク Torque		定格電流 Rated Current		寸法A Size A	質量 Mass
SS40E2	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	(mm)	(kg)
-H3-5	500	0.29	(3)	2.5	1.2	0.3		
-H3-12.5	200	0.59	(6)	2.4	1.2	0.3		
*-H3-25	100	1.2	(12)	2.4	1.2	0.3	36.5	1.3
*-H3-50	50	2.0	(20)	2.1	1.1	0.25		
*-H3-100	25	2.5	(25)	1.4	0.7	0.18		
-H3-250	10	2.9	(30)	1.1	0.55	0.15		
*-H3-500	5	3.9	(40)	1.0	0.5	0.1	46.5	1.4
*-H3-1000	2.5	3.9	(40)	0.8	0.4	0.1	40.3	1.4
*-H3-1800	1.4	3.9	(40)	0.8	0.4	0.1		

注1) 出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、 * は反時計方向となります。

With red lead wire connected to (+) and blue one to (-), output shaft of *_models rotate in the counter-clockwise direction

■L1形遊星減速機付DCギヤードモータ

MODEL L1 PLANETARY DC GEARED MOTOR



φ62

20

113

Z

モータ オプション

ドライバ

技術説明 その他

SS23F 10W

SS32G 14W

SS40E2 20W

SS40E4 40W

SS40E6 60W

SS40E8 80W

SS60E3 120W





\$10_0000

4 0









形式名 Model	回転速度 Speed		トルク Torque		定格電流 Rated Current	i	寸法A Size A	寸法B Size B	寸法C Size C		量 5(kg)
SS40E2 SS40E20	(rpm)	(N·m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	(mm)	(mm)	(mm)	フランジタイプ Flange type	ベースタイプ Base type
-L1-5	500	0.34	(3.5)	3.2	1.5	0.35	169	56	30		
-L1-10	250	0.69	(7)	3.2	1.5	0.35	109	50	30	1.3	1.5
-L1-25	100	1.5	(15)	3.2	1.5	0.35				1.5	1.5
-L1-50	50	2.9	(30)	3.0	1.4	0.35	180	67	41		
-L1-100	25	3.9	(40)	2.2	1.1	0.25					
-L1-150	18	3.9	(40)	2.2	1.1	0.25	190	77	51	1.4	1.6
-L1-300	9	3.9	(40)	1.2	0.6	0.15	190	//	31	1.4	1.0

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.


SS60E8 350W

MODEL SS40E2

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

■B形ウォーム減速機付DCギヤードモータ MODEL B WORM DC GEARED MOTOR SS40E2-B-□







質量 Mass 1.2Kg


形式名 Model	回転速度 Speed	定格 l Rated l		定格電流 Rated Current			
SS40E2	(rpm)	(N •m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	
-B-125	20			1.6	0.8	0.2	
-B-300	8	0.98	(10)	0.8	0.4	0.1	
-B-625	4			0.8	0.4	0.1	

■U2形ウォーム減速機付DCギヤードモータ MODEL U2 WORM DC GEARED MOTOR SS40E2-U2□-□









U2W


質量 Mass 1.5Kg


形式名 Model	回転速度 Speed	定格 Rated ⁻	定格トルク Rated Torque		定格電流 Rated Current			
SS40E2	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)		
-U2□-28	90	1.1	(11)	3.0	1.4	0.33		
-U2□-48	52	1.8	(18)	3.0	1.4	0.33		
-U2□-60	40	2.0	(20)	3.2	1.4	0.33		
-U2□-120	20	2.0	(20)	1.8	0.9	0.2		

注記、U2□-28とU2□-48は出力軸から回すことができます。(使用例:自動ドアなど)

) III








質量 Mass 1.1kg

	連続定格	Continuc	ous rating	無負荷	No load	電機子	電機子	機械的	逆起電力	トルク	ブラシ
電圧 Voltage	電流 Current	回転速度 Speed	トルク Torque	電流 Current	回転速度 Speed	抵抗	慣性モーメント(GD²) R. Inertia	時定数 (tm)	定数 (Ke)	定数 (Kt)	長さ Brush L
DC-V	Α	rpm	N∙m (kgf•cm)	Α	rpm	Ω	kg·cm² (kgf·cm²)	ms	V/krpm	N·m/A	mm
12	5.5	2500	0.16 (1.6)	0.55	3100	0.4	0.53 (2.1)	18	3.87	0.037	10
24	2.7	2500	0.16 (1.6)	0.28	3100	1.7	0.53 (2.1)	18	7.74	0.074	限度長さ
100	0.6	2500	0.16 (1.6)	0.06	3100	28	0.53 (2.1)	18	32.3	0.31	4

標準定格電圧以外の電圧も製作いたします。

Ready for offering manufacturing service for a special-Voltage product, apart from standard voltage.



連続使用領域 Scope for continual use

許容スラスト荷重:78N(8kgf) Permissible Thrust Load 許容オーバーハング荷重:49N(5kgf) Permissible Overhung Load

オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。 Point of application of force for overhung load lies on half as long as shaft edge length.

●適用ドライバ Matching Driver List

電源電圧 Supply Voltage	ドライバ形式名 Driver Model	ページ Page
DC12V	MD1D-B□08	64
DC12V	MS-100□10	60
DC24V	MD1D-C□04	64
DCZ+V	MS-100□05	60
DC48V	MD1D-D□04	64
AC100V	MS-300□1001	62

●標準仕様

使用温度 : -10℃~40℃

使用湿度:40%~90% 結露なきこと

回転方向 : 可逆 耐熱クラス : B

絶縁抵抗 : DC500Vメガーにて、20M Ω 以上

耐電圧: AC 1000V 1分間 観:生地(鉄ケース部めっき)

●取り扱い上の注意


- ■モータリード線の赤を(+)に、青を(-)に接続するとモータ軸から見 て時計方向に回転します。
- ■DC電源の極性を替えると、正逆相似の特性が得られます。モータが 回転中に極性を替えると、モータや相手装置に悪影響を与えます。 一旦停止後に逆方向に回転して下さい。
- ■定格は平滑な直流電源での連続定格です。 脈流電源を使用する場合は温度上昇が高くなりますのでモータの温 度上昇に注意して下さい。


■付属品


DCモータSS40E4は、減速機や下記の付属品と自由に組み合わせ られます。


■ACCESSORIES


DC motor model SS40E4 is freely combined with any gear head and any accessories to be given below.




















本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

ドライバ

ドライバ オプション 技術説明その色

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR


MODEL SS40E4

モータ オプション

ドライバ

技術説明 その他

■H3F形 平歯車減速機付DCギヤードモータ MODEL H3F SPUR DC GEARED MOTOR SS40E4-H3F-




形式名 Model	回転速度 Speed		トルク Torque		定格電流 Rated Current		寸法A Size A	質量 Mass
SS40E4	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	(mm)	(kg)
-H3F-5	500	0.59	(6)	4.4	2.2	0.6	26.5	1.5
-H3F-12.5	200	1.5	(15)	4.4	2.2	0.6	36.5	1.5
*-H3F-25	100	2.5	(25)	4.0	2.0	0.55		
-H3F-50	50	4.9	(50)	4.0	2.0	0.55	46.5	1 7
-H3F-100	25	9.8	(100)	4.4	2.2	0.6	46.5	1.7
-H3F-150	17	9.8	(100)	3.5	1.8	0.45		

注1) 出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、□・□は反時計方向となります。 With red lead wire connected to (+) and blue one to (-), output shaft of ** models rotate in the counter- clockwise direction.

■L1形遊星減速機付DCギヤードモータ


MODEL L1 PLANETARY DC GEARED MOTOR







SS40E40-L1-







形式名 Model	回転速度 Speed		トルク Torque		定格電流 Rated Current		寸法A SizeA	寸法B SizeB	寸法C SizeC	質 Mass	
SS40E4 SS40E40	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	(mm)	(mm)	(mm)	フランジタイプ Flange type	ベースタイプ Base type
-L1-5	500	0.59	(6)	5.0	2.5	0.6	184	56	30		
-L1-10	250	1.2	(12)	5.0	2.5	0.6	104	30	30	1.5	1.7
-L1-25	100	2.5	(25)	4.5	2.0	0.5	195	67	41		


■L2形遊星減速機付DCギヤードモータ MODEL L2 PLANETARY DC GEARED MOTOR

SS40E4-L2-□










形式名 Model	回転速度 Speed		トルク Torque		定格電流 Rated Current		寸法A Size A	寸法B Size B	寸法C Size C	質 Mass	量 (kg)
SS40E4 SS40E40	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	(mm)	(mm)	(mm)	フランジタイプ Flange type	ベースタイプ Base type
-L2-50	50	4.9	(50)	4.0	2.0	0.5	203	75	49	1.7	2.0
-L2-100	25	7.8	(80)	3.6	1.8	0.45	203	/3	49	1.7	2.0
-L2-150	18	7.8	(80)	3.2	1.5	0.35	215	87	61	1.8	2.1
-L2-300	9	7.8	(80)	2.0	0.9	0.2	213	67	01	1.0	۷.۱

MODEL SS40E4

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

■T形ウォーム減速機付DCギヤードモータ MODEL T WORM DC GEARED MOTOR SS40E4-T-






形式名 Model	回転速度 Speed		トルク Torque	定格電流 Rated Current			
SS40E4	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	
-T-8	300	0.29	(3)	2.4	1.2	0.3	
-T-16	150	0.49	(5)	2.4	1.2	0.3	

■D2形ウォーム減速機付DCギヤードモータ MODEL D2 WORM DC GEARED MOTOR SS40E4-D2-□






質量 Mass 1.9kg

形式名 Model	回転速度 Speed		トルク Torque	定格電流 Rated Current			
SS40E4	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	
-D2-25	100	0.98	(10)	3.0	1.5	0.35	
-D2-64	40	1.5	(15)	2.8	1.4	0.33	

■C形ウォーム減速機付DCギヤードモータ MODEL C WORM DC GEARED MOTOR SS40E4-C-□





質量	Mass	2.0	ka

形式名 Model	回転速度 Speed	定格トルク Rated Torque		定格電流 Rated Current			
SS40E4	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	
-C-75	32	2.5	(25)	4.5	2.2	0.5	
-C-150	16	2.9	(30)	3.5	1.7	0.4	
-C-300	8	2.9	(30)	3.2	1.5	0.35	

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

MM1 2W

SS32G 14W


SS60E6 250W


6F

SS60E8 350W

30








質量 Mass 1.35kg

	連続定格 Continuous rating 無負荷 No load			電機子	電機子	機械的	逆起電力	トルク	ブラシ		
電圧 Voltage	電流 Current	回転速度 Speed	トルク Torque	電流 Current	回転速度 Speed	抵抗 Armature R.	慣性モーメント(GD²) R. Inertia	時定数 (tm)	定数 (Ke)	定数 (Kt)	長さ Brush L
DC-V	Α	rpm	N∙m (kgf∙cm)	А	rpm	Ω	kg·cm² (kgf·cm²)	ms	V/krpm	N·m/A	mm
12	8	2500	0.24 (2.4)	0.7	3000	0.32	0.63 (2.5)	15	4	0.038	10
24	4	2500	0.24 (2.4)	0.35	3000	1.1	0.63 (2.5)	15	8	0.076	限度長さ
100	0.9	2500	0.24 (2.4)	0.07	3000	20.5	0.63 (2.5)	15	33.3	0.32	4

標準定格電圧以外の電圧も製作いたします。

Ready for offering manufacturing service for a special-voltage products, apart from standard voltage.



連続使用領域 Scope for continual use

許容スラスト荷重:78N(8kgf) Permissible Thrust Load 許容オーバーハング荷重:98N(10kgf) Permissible Overhung Load

オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。 Point of application of force for overhung load lies on half as long as shaft edge length.

●適用ドライバ Matching Driver List

電源電圧 Supply Voltage	ドライバ形式名 Driver Model	ページ Page
DC12V	MD1D-B□08	64
DC12V	MS-100□10	60
DC24V	MD1D-C□04	64
DCZ4V	MS-100□05	60
DC48V	MD1D-D□04	64
AC100V	MS-300□1001	62

●標準仕様

使用温度 : -10℃~40℃

使用湿度:40%~90% 結露なきこと

回転方向 : 可逆 耐熱クラス : B

絶縁抵抗: DC500Vメガーにて、20MΩ以上

耐電圧: AC 1000V 1分間 観:生地(鉄ケース部めっき)


●取り扱い上の注意


- ■モータリード線の赤を(+)に、青を(-)に接続するとモータ軸から見 て時計方向に回転します。
- ■DC電源の極性を替えると、正逆相似の特性が得られます。モータが 回転中に極性を替えると、モータや相手装置に悪影響を与えます。 一旦停止後に逆方向に回転して下さい。
- ■定格は平滑な直流電源での連続定格です。 脈流電源を使用する場合は温度上昇が高くなりますのでモータの温 度上昇に注意して下さい。


DCモータSS40E6は、減速機とともに下記の付属品とも自由に組み 合わせられます。


■ ACCESSORIES


DC motor model SS40E6 is freely combined with any gear head and any accessories to be given below.




















4 0 F 7 3±3mmスライド可能

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

■H4形平歯車減速機付DCギヤードモータ MODEL H4 SPUR DC GEARED MOTOR SS40E6-H4-□




質量 Mass 2.8kg

	188	2 6)	38	0	0
20	Z Z U U U U U U U U U U U U U U U U U U	7 3	28 25	0 10 0	2-0.1

形式名 回転速度 Model Speed			トルク Torque	定格電流 Rated Current			
SS40E6	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	
-H4-5	500	0.78	(8)	7.2	3.6	0.9	
*-H4-12.5	200	2.0	(20)	8.0	4.0	0.9	
-H4-25	100	3.4	(35)	7.6	3.8	0.9	
-H4-50	50	6.9	(70)	7.6	3.8	0.9	
* -H4-100	25	13	(130)	8.0	4.0	0.9	
* -H4-180	14	15	(150)	5.6	2.8	0.7	

注1) 出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、□*□は反時計方向となります。 With red lead wire connected to (+) and blue one to (-), output shaft of models rotate in the counter-clockwise direction.

■L2形 游星減速機付 DCギヤードモータ




形式名 Model	回転速度 Speed	定格 l Rated	トルク Torque	定格電流 Rated Current			寸法A Size A	寸法B Size B	寸法C Size C	質 Mass	
SS40E6 SS40E60	(rpm)	(N•m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	(mm)	(mm)	(mm)	フランジタイプ Flange type	ベースタイプ Base type
-L2-5	500	0.78	(8)	6.6	3.3	0.8	205	62	36	1.8	2.1
-L2-10	250	1.5	(15)	6.5	3.2	0.8	203	02	30	1.0	2.1
-L2-25	100	2.9	(30)	4.8	2.4	0.6	218	75	49	1.9	2.2

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

MODEL SS40E6

■D2形 ウォーム減速機付 DCギヤードモータ MODEL D2 WORM DC GEARED MOTOR SS40E6-D2-□






形式名 Model	回転速度 Speed	定格 Rated		定格電流 Rated Current		
SS40E6	(rpm)	(N •m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)
-D2-25	100	1.5	(15)	4.4	2.2	0.5
-D2-64	40	2.0	(20)	4.0	2.0	0.45

■C形ウォーム減速機付DCギヤードモータ MODEL C WORM DC GEARED MOTOR SS40E6-C-□






形式名 Model	回転速度 Speed	定格 l Rated l			定格電流 Rated Current			
SS40E6	(rpm)	(N •m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)		
-C-150	16	3.9	(40)	4.8	2.4	0.6		
-C-300	8	3.9	(40)	4.4	2.2	0.5		

注意! WARNING!

SS40E6-D2,SS40E6-C形はオイルバス方式のため、モータ部を上に してご使用下さい。

Model SS40E6-D2 and SS40E6-C should be with motor facing up, because oil-bath is used.



本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

MM1 2W


SS40E6 60W

34

SS60E8 350W



(164.5)26.5 138 8-0,009 9 2 20 Ф U 0 Ø \oplus 9 က 0 P Ā




質量 Mass 1.6kg

	連続定格 Continuous rating 無負荷 No load			電機子	電機子	機械的	逆起電力	トルク	ブラシ		
電圧 Voltage	電流 Current	回転速度 Speed	トルク Torque	電流 Current	回転速度 Speed	抵抗	慣性モーメント(GD ²) R. Inertia	時定数 (tm)	定数 (Ke)	定数 (Kt)	長さ Brush L
DC-V	Α	rpm	N∙m (kgf•cm)	Α	rpm	Ω	kg·cm² (kgf·cm²)	ms	V/krpm	N·m/A	mm
12	10	2500	0.31 (3.2)	0.8	3000	0.25	0.7 (2.8)	12	4	0.038	10
24	5	2500	0.31 (3.2)	0.4	3000	0.85	0.7 (2.8)	12	8	0.076	限度長さ
100	1.2	2500	0.31 (3.2)	0.08	3000	15	0.7 (2.8)	12	33.3	0.32	4

標準定格電圧以外の電圧も製作いたします。

Ready for offering manufacturing service for a special-voltage products, apart from standard voltage.



連続使用領域 Scope for continual use

許容オーバーハング荷重:98N(10kgf) Permissible Overhung Load 許容スラスト荷重: 78N(8kgf) Permissible Thrust Load

オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。 Point of application of force for overhung load lies on half as long as shaft edge length.

●適用ドライバ Matching Driver List

電源電圧 Supply Voltage	ドライバ形式名 Driver Model	ページ Page
DC12V	MD1D-B□12	64
DC12V	MS-100□10	60
DC24V	MD1D-C□08	64
DC24V	MS-100□10	60
DC48V	MD1D-D□04	64
AC100V	MS-300□1001	62

●標準仕様

使用温度 : -10℃~40℃

使用湿度:40%~90% 結露なきこと

回転方向 : 可逆 耐熱クラス : B

絶縁抵抗 : DC500Vメガーにて、20MΩ以上

耐 電 圧 : AC 1000V 1分間 観:生地(鉄ケース部めっき)

●取り扱い上の注意


- ■モータリード線の赤を(+)に、青を(-)に接続するとモータ軸から見 て時計方向に回転します。
- ■DC電源の極性を替えると、正逆相似の特性が得られます。モータが 回転中に極性を替えると、モータや相手装置に悪影響を与えます。 一旦停止後に逆方向に回転して下さい。
- ■定格は平滑な直流電源での連続定格です。 脈流電源を使用する場合は温度上昇が高くなりますのでモータの温 度上昇に注意して下さい。


■付属品


DCモータSS40E8は、減速機とともに下記の付属品とも自由に組み 合わせられます。


■ACCESSORIES


DC motor model SS40E8 is freely combined with any gear head and any accessories to be given below.




















MODEL SS40E8

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

■L4形遊星減速機付DCギヤードモータ MODEL L4 PLANETARY DC GEARED MOTOR

SS40E8-L4-□ フランジタイプ

モータ オプション

ドライバ

技術説明 その他

SS23F 10W

SS32G 14W

SS40E2 20W

SS40E4 40W

SS40E6 60W


SS40E8 80W

SS60E3 120W

SS60E6 250W


SS60E8 350W





SS40E80-L4-ベースタイプ







形式名 Model	回転速度 Speed	定格 l Rated ⁻			定格電流 Rated Current		寸法A SizeA	寸法B SizeB	寸法C SizeC	質 Mass	
SS40E8 SS40E80	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	(mm)	(mm)	(mm)	フランジタイプ Flange type	ベースタイプ Base type
-L4-5	500	1.2	(12)	8.5	4.2	1.0	242	80	51	2.9	3.3
-L4-10	250	2.5	(25)	8.5	4.2	1.0	242	00	31	2.9	3.3
-L4-25	100	4.9	(50)	7.6	3.8	1.0					
-L4-50	50	9.8	(100)	7.6	3.8	1.0	258	96	67	3.4	3.8
-L4-100	25	20	(200)	7.6	3.8	1.0					
-L4-150	18	20	(200)	6.8	3.4	0.8	273	111	82	3.8	4.2
-L4-300	9	20	(200)	4.3	2.1	0.5	2/3	'''	02	3.0	4.2

注1) 出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、「*」は反時計方向回転となります。 With red lead wire connected to (+) and blue one to (-), output shaft of * models rotate in the counter-clockwise direction.








質量 Mass 2.8kg

	連続定格	Continuo	ous rating	無負荷	No load	電機子	電機子	機械的	逆起電力	トルク	ブラシ
電圧 Voltage	電流 Current	回転速度 Speed	トルク Torque	電流 Current	回転速度 Speed	抵抗	慣性モーメント(GD²) R. Inertia	時定数 (tm)	定数 (Ke)	定数 (Kt)	長さ Brush L
DC-V	Α	rpm	N∙m (kgf•cm)	Α	rpm	Ω	kg·cm² (kgf·cm²)	ms	V/krpm	N·m/A	mm
12	16	2500	0.47 (4.8)	1.9	3000	0.13	2.5 (10)	22	4	0.038	16
24	8	2500	0.47 (4.8)	1	3000	0.5	2.5 (10)	22	8	0.076	R度長さ 10
100	1.7	2500	0.47 (4.8)	0.25	3000	8.7	2.5 (10)	22	33.3	0.32	10

標準定格電圧以外の電圧も製作いたします。 Ready for offering manufacturing service for a special-voltage products, apart from standard voltage.



連続使用領域 Scope for continual use

許容オーバーハング荷重: 200N(20kgf) 許容スラスト荷重: 120N(12kgf) Permissible Overhung Load Permissible Thrust Load

オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。 Point of application of force for overhung load lies on half as long as shaft edge length.

●適用ドライバ Matching Driver List

	3	
電源電圧 Supply Voltage	ドライバ形式名 Driver Model	ページ Page
DC12V	MS-100□25	60
DC24V	MD1D-C□08	64
DCZTV	MS-100□10	60
DC48V	MD1D-D□04	64
AC100V	MS-300□1005	62

●標準仕様

使用温度 : -10℃~40℃

使用湿度:40%~90% 結露なきこと

回転方向 : 可逆 耐熱クラス : B

絶縁抵抗: DC500Vメガーにて、20MΩ以上

耐電圧: AC 1000V 1分間

外 観:生地

●取り扱い上の注意

- ■モータリード線の赤を(+)に、青を(-)に接続するとモータ軸から見 て時計方向に回転します。
- ■DC電源の極性を替えると、正逆相似の特性が得られます。モータが 回転中に極性を替えると、モータや相手装置に悪影響を与えます。 一旦停止後に逆方向に回転して下さい。
- ■定格は平滑な直流電源での連続定格です。 脈流電源を使用する場合は温度上昇が高くなりますのでモータの温 度上昇に注意して下さい。

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

ドライバ


技術説明その他


SS60E8 350W


■付属品 DCモータSS60E3は、減速機とともに下記の付属品とも自由に組み 合わせ られます。


ACCESSORIES


DC motor model SS60E3 is freely combined with any gear head and any accessories to be given below.




















MODEL SS60E3


4×φ6.5通し

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

■L4形遊星減速機付DCギヤードモータ MODEL L4 PLANETARY DC GEARED MOTOR

SS60E3-L4-□ フランジタイプ Flange type





SS60E30-L4-□ ベースタイプ Base type



形式名	回転速度	定格	-ルク		定格電流			フランジタイプ Flange type			ベースタイプ Base type			
Model	Speed	Rated 7	Torque		Rated Current		寸法A	寸法B	質量	寸法A	寸法B	寸法C	質量	
SS60E3 SS60E30	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	Size A (mm)	Size B (mm)	Mass (kg)	Size A (mm)	Size B (mm)	Size ((mm)	Mass (kg)	
-L4-5	500	2.0	(20)	14	7	1.7	255	80	4.4	255	80	E 1	E 1	
-L4-10	250	3.9	(40)	14	7	1.7	255	00	4.4	255	00	31	5.1	
-L4-25	100	7.8	(80)	12	6	1.5	271	96	4.8	271	96	67	5.5	
-L4-50	50	12	(120)	11	5.5	1.3	2/1	90	4.0	2/1	90	07	5.5	

■L5形 遊星減速機付 DCギヤードモータ MODEL L5 PLANETARY DC GEARED MOTOR

SS60E3-L5-□ フランジタイプ Flange type



質量 Mass 8.5kg

SS60E30-L5-□ ベースタイプ Base type



質量 Mass 9.5kg

<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
(184)	141	-\ \ ~
	35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
(184)	325	
	120 15 150 85	60

形式名 Model	回転速度 Speed	定格 l Rated		定格電流 Rated Current				
SS60E3 SS60E30	(rpm) (N·m)		(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)		
-L5-100	25	29	(300)	14	7	1.5		
-L5-150	18	29	(300)	11	5.5	1.3		
-L5-300	9	29	(300)	6.5	3.2	0.8		

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

MM1 2W

4 X Ø8.5 通し

SS32G 14W

SS60E6 250W


SS40E6 60W


SS60E8 350W


■HP□R形減速機付ギヤードモータ MODEL HP □R DC GEARED MOTOR

SS60E3-HP□R-□









形式名 Model	回転速度 Speed	定格 [[] Rated ⁻	トルク Torque	Ri	定格電流 ated Curre		質量 Mass	外形図	
SS60E3	(rpm) (N·m)		(kgf∙cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	(kg)	Out Line	
-HP6R -5	500	1.8	(18)						
-HP6R -10	250	3.5	(36)				7.3	図1	
-HP6R -25	100	8.8	(90)	16	8	1.7	7.5	Flg • 1	
-HP6R -50	50	18	(180)	1 10	0	1.7			
-HP8R -100	25	32	(330)				9.3	図2	
-HP8R -200	12	65	(660)				5.3	Flg • 2	

■HG形減速機付DCギヤードモータ MODEL HG DC GEARED MOTOR

SS60E30-HG□-□





※ フランジ取付タイプもございます。

(310)		160 _
151 0 13 8	30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	20.5
00	(a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	
		8 1 - 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
	4 0 4 5	1 1 1 0 N
SS60E30-HG4-□	6 4	1 3 4
151	185	160
0 13 8	35 0	
	0 2	
	65 55	130
SS60F30-HG6-□	90	154 \4×ø11

	形式名 Model	回転速度 Speed		トルク Torque	R	定格電流 Bated Curren	nt	質量 Mass
	SS60E3	(rpm)	(N • m)	(kgf• cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	(kg)
	-HG4 -5	500	2	(20)	16	8	1.7	
	-HG4 -10	250	3.7	(38)	16	8	1.7	6.3
	-HG4 -25	100	8.8	(90)	16	8	1.7	0.5
	-HG4 -50	50	18	(180)	16	8	1.7	
*	-HG6 -100	25	32	(330)	16	8	1.7	7.3
*	-HG6 -200	12	65	(660)	16	8	1.7	7.5

注1) 出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、* は反時計方向回転となります。 With red lead wire connected to (+) and blue one to (-), output shaft of * models rotate in the counter-clockwise direction.






	連続定格	Continuc	ous rating	無負荷	No load	電機子	電機子	機械的	逆起電力	トルク	ブラシ
電圧 Voltage	電流 Current	回転速度 Speed	トルク Torque	電流 Current	回転速度 Speed		慣性モーメント(GD²)	時定数 (tm)	定数 (Ke)	定数 (Kt)	長さ Brush L
DC-V	Α	rpm	N∙m (kgf•cm)	Α	rpm	Ω	kg·cm² (kgf·cm²)	ms	V/krpm	N·m/A	mm
12	30	2500	0.98 (10)	2.4	3000	0.06	4 (16)	18	4	0.038	16
24	15	2500	0.98 (10)	1.2	3000	0.21	4 (16)	18	8	0.076	R度長さ 10
100	3.4	2500	0.98 (10)	0.3	3000	3.4	4 (16)	18	33.3	0.32	10

標準定格電圧以外の電圧も製作いたします。

Ready for offering manufacturing service for a special-voltage products, apart from standard voltage.



連続使用領域 Scope for continual use

許容スラスト荷重: 120N(12kgf) 許容オーバーハング荷重: 200N(20kgf) Permissible Overhung Load Permissible Thrust Load

オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。

Point of application of force for overhung load lies on half as long as shaft edge length.

●適用ドライバ Matching Driver List

電源電圧 Supply Voltage	ドライバ形式名 Driver Model	ページ Page
DC24V	MS-100□15	60
DC48V	MD1D-D□08	64
AC100V	MS-300□1005	62

●標準仕様

使用温度 : -10℃~40℃

使用湿度: 40%~90% 結露なきこと

回転方向 : 可逆 耐熱クラス : B

絶縁抵抗 : DC500Vメガーにて、20M Ω 以上

耐電圧: AC 1000V 1分間

外 観 : 生地

●取り扱い上の注意

- ■モータリード線の赤を(+)に、青を(-)に接続するとモータ軸から見 て時計方向に回転します。
- ■DC電源の極性を替えると、正逆相似の特性が得られます。モータが 回転中に極性を替えると、モータや相手装置に悪影響を与えます。 一旦停止後に逆方向に回転して下さい。
- ■定格は平滑な直流電源での連続定格です。 脈流電源を使用する場合は温度上昇が高くなりますのでモータの温 度上昇に注意して下さい。

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

ドライバ

技術説明その他


41


SS60E8 350W


DCモータSS60E6は、減速機とともに下記の付属品とも自由に組み 合わせられます。


■ ACCESSORIES


DC motor model SS60E6 is freely combined with any gear head and any accessories to be given below.




















MODEL SS60E6

■L5形遊星減速機付DCギヤードモータ MODEL L5 PLANETARY DC GEARED MOTOR


DC ギヤードモータ

DC GEARED MOTOR

SS60E6-L5-□ フランジタイプ Flange type








形式名	回転速度	定格Ⅰ	トルク		定格電流		フランジ	ジタイプ Flang	e type	ベースタイプ Base type			
Model SS60E6	Speed	Rated 7	Torque	ſ	Rated Current		寸法A	寸法B	質量	寸法A	寸法B	寸法C	質量
SS60E60	(rpm)	(N·m)	(kgf•cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	SizeA (mm)	SizeB (mm)	Mass (kg)	SizeA (mm)	SizeB (mm)	SizeC (mm)	Mass (kg)
-L5-5	500	3.9	(40)	27	13	3	320	106	8.3	320	106	50	9.3
-L5-10	250	7.8	(80)	27	13	3	320	100	0.3	320	100	30	9.3
-L5-25	100	15	(150)	25	12	3	338	124	9.0	338	124	68	10.0
-L5-50	50	20	(200)	18	9	2.2	330	124	9.0	330	124	00	10.0

■HG形平歯車減速機付DCギヤードモータ


MODEL HG SPUR DC GEARED MOTOR


SS60E60-HG□-





※ フランジ取付タイプもございます。





	 形式名 Model	回転速度 Speed		トルク Torque		定格電流 Rated Current	t	質量 Mass	外形図
	SS60E60	(rpm)	(N·m)	(N·m) (kgf·cm)		24V (A)	100V (A)	(kg)	Out Line
	-HG4 -5	500	4.1	(42)		15		7.5	577.4
	-HG4 -10	250	7.8	(80)					図1 Fig. 1
	-HG4 -25	100	19	(190)	30		3.4		1 19. 1
*	-HG6 -50	50	34	(350)	30	15	3.4	8.5	図2 Fig. 2
*	-HG8 -100	25	64	(650)				10.5	図3
*	-HG8 -200	12	130	(1300)				10.5	Fig. 3

注1) 出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、*は反時計方向回転となります。 With red lead wire connected to (+) and blue one to (-), output shaft of | * | models rotate in the counter-clockwise direction.

> 本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

MM16F 2W

SS40E4 40W

モータ オプション


DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

■HP□R形減速機付ギヤードモータ MODEL HP □R DC GEARED MOTOR

SS60E6-HP□R-□

HP□L






 $HP \square W$

図1 Fig-1


図2

Fig-2



(366)189 4 5 4 0 62.5 \$160 8 0 100 HP8R $4 \times \phi 11$ 126 125


形式名 Model	回転速度 Speed	定格トルク Rated Torque		R	定格電流 ated Currer	nt	質量 Mass	外形図
SS60E6	(rpm)	(N • m)	(kgf• cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)	(kg)	Out Line
-HP6R -5	500	3.9	(40)				8.5	
-10	250	7.4	(75)					図1
-25	100	18	(180)	30	15	3.4	0.5	図1 Fig. 1
-50	50	34	(350)	30	15	3.4		
-HP8R -100	25	64	(650)				10.5	図2
-200	12	130	(1300)					図2 Fig. 2



質量 Mass 4.6kg

	連続定格 Continuous rating				無負荷 No load		電機子	機械的	逆起電力	トルク	ブラシ
電圧 Voltage	電流 Current	回転速度 Speed	トルク Torque	電流 Current	回転速度 Speed	抵抗 Armature R.	慣性モーメント(GD²) R. Inertia	時定数 (tm)	定数 (Ke)	定数 (Kt)	長さ Brush L
DC-V	А	rpm	N∙m (kgf∙cm)	Α	rpm	Ω	kg·cm² (kgf·cm²)	ms	V/krpm	N·m/A	mm
24	21	2500	1.4 (14)	1.2	3000	0.13	4.5 (18)	12	8	0.076	16 限度長さ
100	4.8	2500	1.4 (14)	0.25	3000	2.4	4.5 (18)	12	33.3	0.32	10

標準定格電圧以外の電圧も製作いたします。 Ready for offering manufacturing service for a special-voltage products, apart from standard voltage.



連続使用領域 Scope for continual use

許容オーバーハング荷重: 200N(20kgf) 許容スラスト荷重: 120N(12kgf) Permissible Overhung Load Permissible Thrust Load

オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。 Point of application of force for overhung load lies on half as long as shaft edge length.

●適用ドライバ Matching Driver List

	3	
電源電圧 Supply Voltage	ドライバ形式名 Driver Model	ページ Page
DC24V	MS-100□25	60
AC100V	MS-300□1005	62

●標準仕様

使用温度 : -10℃~40℃

使用湿度:40%~90% 結露なきこと

回転方向 : 可逆 耐熱クラス : B

絶縁抵抗 : DC500Vメガーにて、20MΩ以上

耐 電 圧 : AC 1000V 1分間

観:生地

●取り扱い上の注意

- ■モータリード線の赤を(+)に、青を(-)に接続するとモータ軸から見 て時計方向に回転します。
- ■DC電源の極性を替えると、正逆相似の特性が得られます。モータが 回転中に極性を替えると、モータや相手装置に悪影響を与えます。 一旦停止後に逆方向に回転して下さい。
- ■定格は平滑な直流電源での連続定格です。 脈流電源を使用する場合は温度上昇が高くなりますのでモータの温 度上昇に注意して下さい。

電磁ブレーキ **ELECTROMAGNETIC BRAKE**

DC タコジェネレータ DC TACHO-GENERATOR

エンコーダ **ENCODER**

モータ オプション

ドライバ

ドレイバ オプション 技術説明 その他

MM1 2W SS23F 10W

SS32G 14W SS40E2 20W

SS40E4 40W

SS40E6 60W SS40E8 80W


SS60E3 120W


SS60E6 250W


■DCモータSS60E8は、減速機や下記の付属品とともに自由に組み合 わせられます。


■ ACCESSORIES


DC motor model SS60E8 is freely combined with any gear head and any accessories to be given below.





















■HP□R形減速機付ギヤードモータ 図1 MODEL HP □R DC GEARED MOTOR Fig-1



図2

Fig-2




IIF L	IIF 🗆 W				152 _ (4 × ψ 13	· - 130 -		
形式名 Model	回転速度 Speed	定格トルク Rated Torque		定格 Rated (電流 Current	質量 Mass (kg)	外形図	
SS60E8	(rpm)	(N • m)	(kgf• cm)	24V (A)	100V (A)	(kg)	Out Line	
-HP8R -5	500	5.4	(55)					
-10	250	9.8	(100)			11.1	図1	
-25	100	25	(250)	21	4.8	11.1	図1 Fig. 1	
-50	50	49	(500)] 21	4.0			
-HP10R -100	25	88	(900)			14.1	図2	
-200	12	180	(1800)			14.1	図2 Fig. 2	

■HG形平歯車減速機付DCギヤードモータ MODEL HG SPUR DC GEARED MOTOR


SS60E80-HG□-





SS60E80-HG8-□

(39	1)	φ160
201	190	2 4 . 5
138	4 0 00 3 5 2 0	0 0 0
8 0	2	000
SS60E80-HG6-□	$\begin{array}{c c} 65 & 55 \\ \hline 90 & 4 \times \phi 1 \end{array}$	1 3 0



SS60E80-HG10-□


形式名 Model	回転速度 Speed	定格 ト Rated T		定格' Rated C		質量 Mass
SS60E80	(rpm)	(N • m)	(kgf•cm)	24V (A)	100V (A)	(kg)
-HG6-5	500	5.8	(60)			
-HG6-10	250	12	(120)			9.7
-HG6-25	100	26	(270)	21	4.8	
*-HG8-50	50	49	(500)	21	4.0	11.7
*-HG10-100	25	88	(900)			14.7
*-HG10-200	12	180	(1800)			14.7


注1) 出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、<u></u> | は反時計方向となります。 With red lead wire connected to (+) and blue one to (-), outputshaft of <u> </u> | models rotate in the counter-clockwise direction.

MOTOR

モータオプション

エンコーダ





◆ Highly precise speed and positioning control can be achieved by our driver if used together with a DC

Type E0 (zero) has a two-phase output system (A and

Type EM has a three-phase output system A,B and Z

- ◆ DCモータとエンコーダを組合せることにより、当社ドラ イバにて、高精度な速度制御や位置制御を実現します。
- EO(ゼロ)タイプは、A,B 2相出力で小形、低価格です。
- EMタイプは、A,B,Z 3相出力、出力形式も多彩です。
- ◆取り扱い上の注意
- エンコーダは精密機器のため、軸や本体に異常な衝撃を加え ないで下さい。
- ビルトインタイプですので、分解しないで下さい。
- エンコーダの絶縁抵抗や耐電圧は測定しないで下さい。
- E0タイプのリード線はツイストペアにするか、又はシールド 線をご使用下さい。
- エンコーダの配線はモータ線のようにノイズが乗っているケー ブルと同一配線をしないで下さい。誤動作の原因となります。
- 配線後、通電する前に再度配線をチェックして下さい。特に 電源の極性を間違えると、エンコーダが壊れるおそれがあり ます。
- ◆ PRECAUTIONS IN HANDLING

B) and is compact and low priced.

motor and an encoder.

- The encoder is a precision device, so do not give an unusual shock to the shaft or the body.
- Because it is a self-contained unit, do not attempt to disassemble it.
- Do not measure the insulation voltage or the withstanding voltage of the encoder.
- For E0 type of lead wires, use twisted pair or shielded wire.
- Do not wire the encoder in the same pipe as cables with noise like the power wires of a motor. It may cause a wrong operation.
- After the completion of wiring, check the connections again before turning electricity on. Particularly, if the polarity of the power source is set wrong, it can break the encoder.

◆速度制御

SPEED CONTROL

モータの回転速度はエンコーダにより感知され、ドライバに フィードバックします。このシステムにより負荷変動に対し 安定した回転速度が保てます。

Motor speed is sensed by encoder and is feedback to driver.

This system provides constant rotation speed substantially eliminating effect of load fluctuation.

指令電圧(可変抵抗器) Command Voltage エンコーダモータ DC Servo-motor Encoder Provides


◆ 位置制御

POSITIONING CONTROL

指令パルスの周波数で回転速度が決まり、指令パルス数で回 転角度が決定されます。ステップモータに比べ効率が良く、 高速回転もできます。

Rotation speed is determined on command pulse frequency and rotation angle is determined on the number of command pulses.

More efficient than stepper motor and can be operated at high-speed.





ENCODER


◆エンコーダ仕様 ENCODER SPECIFICATION

エンコーダ形式名	E 0		EM	
Type name				
標準パルス数	100, 500 P/R		100, 600, 1000 P/R	
Output pul se numbe	(Standard)		(Standard)	
供給電源	DC5V±10%		DC5V±10%	
Power source	40mA MAX		60m A MAX	
出力形式	TTLコンパチ	電圧出力	オープンコレクタ出力	ラインドライバ出力
Output mode	TTL compatible	Voltage output	Open collector output	Line driveroutput
出力電圧	V H>2.4V V L < 0.4V	VH>4V VL<0.5V		V H>2.5 V
Output voltage	V 117 2.1 V 12 XXX.1 V	V1171V V L (0.5 V		VL<0.5V IO=20mA以下
流入電流			30m A	
Sink current 最大印加電圧				
Max voltage			30 V	
相数	A, B	,	A, B, Z	A, B, Z, Ā, Ē, Z̄
Output phase	A, B		A, B, Z, Ā, B, Z	
波形			A, B, Z 方形波	.,, ., ., ., ., .
Output form	Square wave		Square wave	
負荷抵抗	2. 2kΩ	5000	Jaguare wave	
Load resistanc	Z. ZK12	500Ω		
出力回路 Output circuit	+5 V S I G 0 V	2.2 k Q S S I G	2 S C S I G 3 7 3 4 0 V	+5 V SIG X SIG X
入出力取出し方式	コネクタ	5芯>	・ ノールドケーブル	8芯シールドケーブル
Connectionmethod	Connector		Cable	Cable
コネクタピン配列 または ケーブル接続表 Connection pin wiring or cable wiring	PIN5-B PIN4-Vcc PIN3-A PIN3-A PIN1-GND 付属コネクタ 1セット Accessories connector 適用電線AWG 2 2~28)	ケーブル長さ C サイズ siz	線色 WIRE COLOR S V 赤 RED D V 黒 BLACK A 白 WHITE B 緑 GREEN Z 黄 YELLOW able Length 1m e AWG 28×5(8)	信号 線色 SIGNAL WIRE COLOR 5 V 赤 RED O V 黒 BLACK A 白 WHITE A 白/黒 WHITE A 白/黒 WHITE A 白/黒 GREEN B 緑 GREEN B 緑 J GREEN B 大 L GREEN T J LACK T J LACK

◆出力波形 Output waveform







- ◆ EMタイプエンコーダをご注文の際には下記項目をお知ら ◆ When ordering DC motors with E type encoder, please せください。
 - 1.形式名 例.SS40E4-EM -L2-50(24V) 2.出力形式 例.オープンコレクタ 3.出力パルス数 例.600P/R
- inform us of followong items. 1.Motor model Example. SS40E4-EM-L2-50(24V)

2.Output mode Example. Open collector 3.Output pulses Example. 600P/R


DC タコジェネレータ




- ◆ DCモータとDCタコジェネレータを組み合わせることに より、当社ドライバにて高精度な速度制御を実現します。
- 電機子スロット数を多くし、ブラシ材質を選定、リップル電 圧(rms値)を小さくしています。
- 超低速から回転速度と発生電圧の直線性が極めて良好です。
- ◆ 取り扱い上の注意
- ビルトインタイプですので、モータ側、タコジェネレータ側 ともに分解しないでください。ブラシが折れたり、特性が変 化することがあります。
- タコジェネレータの結線には、付属のタブオン接続子を使っ て下さい。
- リード線はツイストペアにするか、またはシールド線をご使 用下さい。
- タコジェネレータ端子に電圧をかけて回さないで下さい。 ブラシが異常摩耗したり、タコジェネレータが焼損します。
- タコジェネレータ仕様 TACHO-GENERATOR SPECIFICATION

出力電圧 Output Voltage	DC 3V/krpm $\begin{array}{c} +10\% \\ -0 \end{array}$
正逆転出力電圧偏差 Bi-directional Error	±3%以下 MAX.
直線性 Linearity	0.8%以下 MAX.
リップル電圧 Ripple Content	2%以下 MAX.
回転速度範囲 Speed Range	6000rpm以下 MAX.
内部抵抗 Internal Resistance	約35Ω at20℃
電機子インダクタンス Internal Inductance	7m H
最小負荷抵抗 Min.Load Resistance	10kΩ
電機子イナーシャR. Inertia (Rotor GD ²)	0.015kg ·cm² (0.06kgf·cm²)

- ◆ Our driver achieves a high precision level of speed control if it is used together with a DC motor and a DC tacho-generator.
- With a large number of armature slots, the quality of the brush materials is strictly selected, and the ripple voltage (rms value) is set low.
- The linearity of a rotational speed and a generated voltage is in very good conditions even at an extremely low speed.
- ◆ PRECAUTIONS IN HANDLING
- Because it is a built-in system, do not disassemble either the side of the motor or the side of the tacho-generator. It can cause the brush to break or the performance characteristics to change.
- To connect the tacho-generator, use the tab-on connector attached.
- For lead wires, use twisted pair wire or shielded wire.
- Do not rotation it on by applying an voltage to the tachogenerator terminal. It can cause the brush to wear prematurely and the tacho-generator to be burned.
- ▶結線と極性 CONNECTION AND POLARITY



リップル電圧は、下記の回路にて測定したものです。 Ripple voltage is determind in a circuit below




DC TACHO-GENERATOR

◆ タコジェネレータ形式のとり方 タコジェネレータの形式はTOとなります。SS40E4と組み合 わせる場合はSS40E4-TOとなります。

このタコジェネレータは、SS32G,SS40E, SS60Eと組み合わせることができます。

◆ FOR TACHO-GENERATOR FORM

The tacho-generator form is represented by T0(zero). Combination with SS40E4 goes to SS40E4-T0. This tacho-generator can be combined with, SS32G,SS40E, and SS60E.



◆組み合わせ例


DCモータは、減速機やDCタコジェネレータ、エンコーダ、ブレーキなどとも自由に組み合わせ可能。図は、タコジェネレータと減速機およびブレーキを装着したモデルです。ご要望に応じて、各種オプションも承ります。


◆ COMBINATION EXAMPLE

DC motor can be conbined with arbitrary reduction gear, DC tacho-generator.encoder and brake.

The figure exemplifies a model comprising tacho-generator, reduction gear and brake.

Various options can be prepared, if desired.





◆使用例

タコジェネレータからはモータの回転速度に正確に比例した 電圧を発生し、ドライバにフィードバックします。このシス テムにより超低速から高速まで、なめらかで負荷の変動に対 しても安定した速度制御が行えます。

◆ EXAMPLE

Tacho-generator generates voltage accurately proportinal to motor (rotation) speed to feedback it to a driver.

This system allows smooth and stable speed control from extremely low speed to high speed substantially eliminating the effect of load fluctuation.

X

電磁ブレーキ

◆動 作

- ●通電時開放型(bブレーキ) 通電を切るとスプリング力によってブレーキがかかり、通電 すると開放するものです。
- ◆取り扱い上の注意
- ●ブレーキに極性はありません。同じ色のリード線が2本出ていま すので、DC電源を接続してください。
- ●ブレーキに油分や水分、摩耗性の粉塵などがかからないようにし て下さい。また、物が当たらないようにして下さい。 ご要望により、カバー付き(BCタイプ)も承ります。
- ●寿命(総動作回数)や単位時間当たりの回数(仕事量)以内でご 使用下さい。その数値を超えますとブレーキが焼損する場合があ ります。
- ●このブレーキは、空隙調整の必要はありません。ナットには触れ ないで下さい。
- ●ブレーキ電源OFF時に、サージ電圧を発生しますので、付属の保 護素子(バリスタ)をブレーキ端子と並列に接続して下さい。
- ●モータ端子とブレーキ端子を並列に接続しますと、停止時にモー タの回生電圧でブレーキ作動時間が遅くなります。 また、起動時にはモータの立ち上がり時間よりブレーキの開放時 間が遅いので、双方に負担が掛かります。 結線は図3のような推奨回路をお勧めします。

◆OPERATIONS

Released on Excitation Type (b Type Brake) The brake is actuated by the spring pressure on cutting the current, and is opened on energization.

◆PRECAUTIONS IN HANDLING

- The brake has no polarity. Connect two lead wires of the same color with the DC power source.
- Do not put oil, water orworn-away dust on the brake. Do not let anything touch the brake, either. On request we can offer brakes with a cover (BC type).
- •Use the motor within the scope of its life (total set number of rotations) and the set number of rotations per hour (amount of work). The brake can be burned if used beyond the set limits.
- This brake does not require space adjustment. Do not touch
- Because a surge voltage is generated when the power source of the brake is off, connect a protective element (such as a varistor) to it at the same time.
- If a motor terminal and a brake terminal are connected in parallel, when the motor stops the brake needs a longer time to start working due to a regenerated electric current of the

Also, when the machine starts, the open time of the brake is longer than the rise time of the motor, so both of them will be

We recommend that our customers use for connections a circuit shown in Fig. 3.

◆ブレーキ特性表 BRAKE SPECIFICATIONS

適用モータ 形式名	静摩擦 トルク	コイル	COIL(a	t 20°C)	耐熱ク	回転部慣性 モーメント	許容制動 仕事率	総制動 仕事	アマチュア 吸引時間	アマチュア 開放時間	リード線	
MATCHING MOTOR	STATIC FRICTION TORQUE	電圧 VOLTAGE	容量 INPUT POWER	電流 CURRENT	ラ ス HEAT - RESIS-	ROTOR MOMENT OF INERTIA	PERMISSIBLE BRAKING WORK RATE	TOTAL BRAKING WORK	ARMATURE SUCTION TIME	ARMATURE RELEASE TIME	LEAD W I	
	Tb (N·m)	(DC-V)	(W)	(A)	TANCE CLASS	Ib(kg·cm²)	Pa (W)	Et (J)	ta(S)	tar (S)		色 COLOR
	0. 12	12	5. 0	0. 417				1. 5× 10 ⁶				灰 GRAY
		24	5. 0	0. 208	F	0.006 (GD ² =0.024)	2. 5		0. 008	0. 015	AWG26 400mm	黒 BLACK
SS32G		45	5. 0	0. 111								青 BLUE
		90	5. 0	0. 056								茶 BROWN
		12	6. 6	0. 550	F	0.019 (GD ² =0.076)	5. 0	3. 0× 10 ⁶	0. 008	0. 015	AWG26 400mm	灰 GRAY
00405	0.05	24	6. 6	0. 275								黒 BLACK
SS40E	0. 25	45	6. 6	0. 147								青 BLUE
		90	6. 6	0. 073								茶 BROWN
		12	15	1. 25								灰 GRAY
0.000	0	24	15	0. 63	F	0. 375	F0 0	0.0.407	0.005	0.000	AWG22	黒 BLACK
SS60E	2	48	15	0. 30		$(GD^2=1.5)$	58. 3	2. 0× 10′	0. 035	0.020	400mm	青 BLUE
		90	12	0. 13								茶 BROWN

ブレーキの一般的な仕様

使用温度範囲 : 0℃~40℃ : 500Vメガにて 100MΩ以上 絶縁抵抗

耐電圧 : AC1000V 1分間 STANDARD SPECIFICATION OF BRAKE

Operating temperature : 0°C∼40°C

Insulation Resistance : More than 100M Ω min. at DC 500V

Dielectric Strenght : AC1000V for 1minute

ELECTROMAGNETIC BRAKE

構造図

基本構造 BASIC STRUCTURE





図3 推奨回路

Fig.-3 POWER SUPPLY CIRCUIT



◆ 仕事量の検討

ブレーキは制動時に仕事量が熱となって発散します。 一回の制動で要した仕事量Ebは

$$Eb = \frac{1 \times N^{2}}{182 \times 10^{4}} \times \frac{T_{b}}{T_{b} \pm T_{\ell}} \quad (J)$$

$$I = I_{\ell} + I_{m} + I_{b}$$

総動作回数(ランニング寿命)の検討 ブレーキを長時間使用しますと、摩耗して開放できなくなり ます。それまでの操作回数を目安として次の式で求めること

ができます ただし、使用雰囲気などが影響しますので定期的な点検が必 要です。

総動作回数(寿命)Lは

$$L = \frac{Et}{Fb}$$
 (©)

毎分当たり行える動作回数 P の検討 Paは、理想的条件下での値ですので Pには充分安全率をかけ

$$P < \frac{60 \times Pa}{Eb}$$
 (\square / min)

記号説明

: 慣性モーメントの総計(kg・c㎡) : 負荷の慣性モーメントをモータ軸に換算した値 I ℓ=(1/減速比)²×(負荷のI)(kg・c㎡) : モータの慣性モーメント(kg・c㎡) SS32G=0.13, SS40E2=0.4, SS40E4=0.53

SS40E6=0.63, SS40E8=0.7 SS60E3=2.5, SS60E6=4, SS60E8=4.5 : ブレーキの慣性モーメント(kg・cm²) SS32G=0.006, SS40E=0.019, SS60E=0.375

: 回転速度(rpm)

Tb

Tℓ

: ブレーキトルク(N・m) : 負荷トルク÷減速比(N・m) +は、ブレーキを助ける方向、一は、逆らう方向

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。

許容制動仕事率(W) [特性表参照]

: 総制動仕事(J) [特性表参照] Examination of the amount of work

The brake, while it is in operation, changes the amount of work into a heat and emits it.

The amount of work Eb required for the brake to operate once is:

$$Eb = \frac{I \times N^{2}}{182 \times 10^{4}} \times \frac{T_{b}}{T_{b} \pm T_{\ell}} (J)$$

$$I = I_{\ell} + Im + I_{b}$$

 Examination of the total number of braking operations (running life)

If the brake is used for a long time, it is worn away and cannot be opened. The total number of braking operations can be gained by the following expression based on the number of braking operations until that time. However, because the conditions under which the brake has been used have an influence on it, it needs to be regularly checked. Total number of braking operations (running life)

$$L = \frac{Et}{Fh}$$
 (frequency)

◆ The possible frequency of braking operation per minute P is:

Because Pa is a value gained under ideal conditions, please set P so that it becomes small enough.

$$P < \frac{60 \times Pa}{Eb}$$
 (frequency/minute)

Explanation of symbol

(inertia=moment of inertia)

: Total of the inertia(kg • cm²)

1 \(\ell \): The inertia of the load (kg • cm²) Exchanged motor shaft $I_{\ell} = (1/\text{Gear Ratio}^2) \times (\text{The inertia of the load})$

Im: The inertia of the motor (kg • cm²) SS32G=0.11, SS40E2=0.4, SS40E4=0.53

SS40E6=0.63, SS40E8=0.7

SS60E3=2.5, SS60E6=4, SS60E8=4.5

: The inertia of the brake (kg • cm²) SS32G and SS40E=0.0075 SS60E=0.38

: Motor Speed (rpm) T_b: Brake Torque (N • m)

: Load Torque÷Gear Ratio(N•m) The code T_ℓ becomes plus (+) when the load functions to help the brake work and minus(-) when it functions to prevent the brake from working.

Content of this catalogue is subject to change without notice.

Pa : Permissible braking work rate(W)[See the Characteristics Table]

Et: Total braking work(J) [See the Characteristics Table]

モータドライバ

電圧や電流をコントロールする事で DC モータの速度やトルクを制御します。

◆セレクションガイド

	2W	10W	14W	20W	40W	60W	80W	120W	250W	350W
	MM16F	SS23F	SS32G	SS40E2	SS40E4	SS40E6	SS40E8	SS60E3	SS60E6	SS60E8
DC12V										
DC12V										
DC24V										
D C 10) /										
DC48V										
AC100V										

		NEW P.64	P.58	P.60	P.62
		MD1Dシリーズ	MS-10シリーズ	MS-100シリーズ	MS-300シリーズ
制御方式		デジタル	アナログ	アナログ	アナログ
電源電圧		DC12V DC24V DC48V	DC12V DC24V	DC12V DC24V	AC100V
正逆転切り替え		0	-	0	-
簡易	電圧制御	0	-	0	0
速度制御	逆起電圧FB制御	-	0	-	-
高精度	エンコーダFB制御	0	-	O (*1)	O (*1)
速度制御	タコジェネFB制御	O (*2)	-	0	0
トルク		0	-	0	-

0

0

固定

 \circ

 \bigcirc

トリマ設定(*4)

トリマ設定(*4)

 \circ

 \bigcirc

 \circ

固定(*3)

外部指令(*5)

 \bigcirc

○(*3)

速度検出器	制御範囲	速度変動率	サーボロック
 不要	10:1	±15%	-
 不要	15:1	±15%	-
 エンコーダ	100:1	±2%以下	○(*6)
 タコジェネ	100:1	±2%以下	○(*6)
 不要	0~定格電流	±10%	-

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

可変抵抗器による制御

指令電圧による制御

電磁ブレーキの制御

電流制限機能

動作モードの変更

信号出力

I/Oのカスタマイズ

0

 \bigcirc

トリマ設定(*4)

トリマ設定(*4)

^{*1} F/Vコンバータ SFV-1000LDが必要です。

^{*4} 基板上に設置したトリマを手動調整する事で変更が可能です。

^{*2} オプション基板の増設が必要です。

^{*5} 運転中に外部指令により切り替えが可能です。

^{*3} プログラムのカスタムにより変更が可能です。

^{*6} MS-300シリーズは除く

DC モータドライバ DC MOTOR DRIVER

MS-10 SERIES

- DCモータMM16F (2W) ~SS23F (10W)、SS32 G(14W)用のドライバです。
- 逆起電圧フィードバック制御を行っていますので、低速 から高速まで、広範囲に安定した速度制御が行えます。
- 付属の可変抵抗器、または外部指令電圧にて、速度調節 が行えます。
- ◆取り扱い上の注意
- 接続図の通り、正しく結線して下さい。
- 結線は、電源を切った状態で行って下さい。
- 外部指令電圧で制御する場合は、AC電源より絶縁され るようにして下さい。
- 電流制限動作中は、モータは停止します。 負荷が軽くな ると、自動的に回転し始めます。
- その他詳しい内容は、取扱説明書をご覧下さい。
- ◆オプション
- ケースカバー MS10-C1

◆ FEATURES

- Driver for DC motors from MM16F(2W) to SS23F(10W) and SS32G(14W).
- STABLE SPEED CONTROL over a wide range from low speed to high speed because of counter electromotive force feedback control.
- SPEED ADJUSTMENT using an attached variable resistor or external command voltage.

◆ PRECAUTIONS IN HANDLING


- Properly connect in accordance with the connection diagram.
- Connection should be made while the power supply is cut.
- When controlled at the external command voltage, secure insulation of AC supply outlet from AC input or command voltage terminal.
- The motor may be stopped on operating current limitation. It will automatically start to rerotate when a load becomes light.
- See the INSTRUCTION MANUAL for details.

◆ OPTION


Case cover MS10-C1



◆付属可変抵抗器寸法図 (B10kΩ) ATTACHED VARIABLE RESISTOR **DIMENSIONS**



◆寸 法 図 **DIMENSIONS**



技術説明 その他

DC モータドライバ DC MOTOR DRIVER

MS-10 SERIES


◆仕 様 SPECIFICATIONS

形式名	MODEL	MS-17	MS-19		
適用モータ	MATCHING MOTOR	MM16F SS23F	MM16F SS23F,SS32G		
主回路	MAIN CIRCUIT	PWM制御(非可逆) PWM	√ control(Non-reversible)		
電源電圧	SUPPLY VOLTAGE	DC 12V	DC 24V		
出力電圧	OUTPUT VOLTAGE	DC 0~10V	DC 0~20V		
定格電流	RATED CURRENT	1.6A			
制限電流	LIMITED CURRENT	1.8A			
ヒューズ	FUSE	3A			
指令電圧	COMMAND VOLTAGE	DC 0∼5V	DC 0~10V		
入力抵抗	INPUT IMPEDANCE	3kΩ以上 3kΩMIN.			
使用温度範囲	OPERATING TEMPERATURE	−10~40°C			
保護機能	PROTECTION	電流制限(CUI	RRENT LIMIT		

◆接続図 CONNECTION DIAGRAM


MS-17 MS-19

(1) 付属の可変抵抗器による速度調節 Speed Adjustment with Attached Variable Resistor




(2) 外部指令電圧によるによる速度調節 Speed Adjustment with External Command Voltage









◆寸 法 図 **DIMENSIONS**






MS-100V (T) 05 質量 Mass 0.48kg



MS-100V (T) 15 質量 Mass 0.89kg



MS-100V(T)10 質量 Mass 0.66kg

◆特 長

- 直流電源にて、DCサーボモータを停止から高速まで、広範 囲に速度制御するモータドライバです。
- ■電源電圧は、DC8~32Vの広範囲入力です。
- 可変抵抗器または、外部指令電圧にて、正逆転の速度調節が 行えます。

MS-100V (T) 25 質量 Mass 1.1kg

♦ FEATURES

- Speed control of DC servo-motor by DC supply over a wide range from stop to high speed.
- Wide lange voltage,DC8to32V.
- Speed control either in a normal direction or in a reversed direction using variable resistor or external command voltage.

DC サーボモータドライバ DC SFRVO MOTOR DRIVER

MS-100 SERIES

- ◆取り扱い上の注意
- 接続図の通り、正しく結線して下さい。
- 結線は、電源を切った状態で行って下さい。
- モータの極性が逆のときは、モータが暴走します。また、タ コジェネレータの極性が逆のときも暴走します。(MS-1 00T)。
- モータの一側(M-)は、ドライバのコモン(COM)では ありません。
- モータに定格電流以上の電流が流れると、電流制限が働いて、 モータは停止します。 負荷が軽くなり電流が減少すると、 自動的にモータは回転し始めます。
- 電流制限値を定格電流より大きくとると、ヒートシンクが過 熱して、温度スイッチが働き、モータは停止します。ヒート シンクの温度が下がると、モータは回転し始めます。
- ◆オプション
- 可変抵抗器(10回転 10 k Ω)
- ダイヤル (アナログ または ディジタル)

- PRECAUTIONS IN HANDLING
- Properly connect in accordance with the connection diagram.
- Connection should be made while the power supply is cut.
- The motor runs away when the motor is connected in a reverse polarity. A runaway state also occurs when a polarity of the tacho-generator are reversed ,and when no connection is made (MS-100T).
- A minus (M—) side of the motor is different from the common (COM) of the driver.
- Supplied with the current mode than the rated current, the motor may be stopped because of current limitation. The motor will automatically start to rerotate when a load becomes light and a current decreases.
- When the current limitation value is higher than the rated value, a heat sink is overheated and a temperature switch is operated to stop the motor. The motor rerotates after the heat sink is cooled.
- ◆ OPTION
- VARIABLE RESISTOR $(10Turn 10k\Omega)$ DIAL (ANALOG or DIGITAL)


什様 SPECIFICATION

型式名 MODE	L	MS-100V05	MS-100V10	MS-100V15	MS-100V25	MS-100T05	MS-100T10	MS-100T15	MS-100T25
適用モータ モータ電圧	MATCHING MOTOR DC 12V	SS40E2	SS40E4 SS40E6 SS40E8		SS60E3	SS40E2-T0	SS40E4-T0 SS40E6-T0 SS40E8-T0		SS60E3-T0
モータ出力	MOTOR OUTPUT	20W	40W~80W		120W	20W	40W~80W		120W
適用モータ モータ電圧	MATCHING MOTOR DC 24V	SS40E2 SS40E4 SS40E6	SS40E8 SS60E3	SS60E6	SS60E8	SS40E2-T0 SS40E4-T0 SS40E6-T0	SS40E8-T0 SS60E3-T0	SS60E6-T0	SS60E8-T0
		20W~60W	80W, 120W	250W	350W	20W~60W	80W, 120W	250W	350W
主回路	MAIN CIRCUIT		MOS-FET PWM 制御(可逆)PWM control reversible						
電源電圧	SUPPLY VOLTAGE		DC 8 ~ 32V						
出力電圧	OUTPUT VOLTAGE		DC 0~±31V(電源電圧-+1V)Supply voltage -+1V						
定格電流	RATED CURRENT	DC ± 5A	DC ± 10A	DC ± 15A	DC ± 25A	DC ± 5A	DC ± 10A	DC ± 15A	DC ± 25A
瞬時最大電流	MAX CURRENT	DC ± 7A	DC ± 15A	DC ± 22A	$DC \pm 30A$	DC ± 7A	DC ± 15A	DC ± 22A	DC ± 30A
速度指令電圧	COMMAND VOLTAGE	DC ± 10V							
指令入力抵抗 COMMAND INPUT	IMPEDANCE	100 ΚΩ							
速度帰還	SPEED FEEDBACK		なし	non		DC タコジ	ェネレータ 3~7\	V/Krpm tacho-	GENERATOR

◆接続図 CONNECTION DIAGRAM

1.電圧制御 Voltage Control (MS-100V)

端子板 5P Terminal Board 5P




端子板 10P Terminal Board 10P




2. タコジェネレータフィードバック制御 (MS-100T) Tacho-generator Feedback Control

端子板 5P Terminal Board 5P



端子板 10P Terminal Board 10P



10

10 MD1

DC モータドライバ DC MOTOR DRIVER

MS-300 SERIES

◆ 特長

- MS-300□1001は、DCモータSS40シリーズ(2) 0~80W) 用、MS-300□1005は、DCモータSS 60シリーズ(120~350W) 用のモータドライバです。
- MS-300C1001, MS-300C1005は、逆起 電圧フィードバック制御を行っていますので、停止から高速 まで、広範囲に安定した速度制御が行えます。 モータには、 速度検出器は必要ありません。
- MS-300T1001, MS-300T1005は、タコ ジェネレータフィードバック制御を行なっていますので、停 止から高速まで、広範囲に安定した高精度速度制御が行えま す。 モータには、速度検出器としてDCタコジェネレータ を取り付けたものを使用します。
- 付属の可変抵抗器、または外部指令電圧にて、速度設定が行 えます。
- 電流制限回路を内蔵していますので、モータがロックしたり、 過負荷になっても、モータ及びMS-300が故障すること はありません。
- ◆ 取り扱い上の注意 MS-300C, MS-300T
- 接続図の通り、正しく結線してください。
- 結線は、電源を切った状態で行ってください。
- モータに流れる電流が電流制限設定値になると、モータは停 止します。負荷が軽くなり電流値が減ると、回転し始めます。 MS-300T
- モータまたはタコジェネレータの極性を間違えないで下さ い。 モータの極性を変えるときは、タコジェネレータの極 性も同時に変えて下さい。極性を間違えると、モータは暴走 します。

◆ FEATURES

- MS-300 □ 1001 and MS-300 □ 1005 are motor drivers for DC motor SS40 series (20 ~80W) and DC motor SS60 series (120 \sim 350W), respectively.
- MS-300C1001 and MS-300C1005 are counter electromotive force feedback control allows stable speed control over a wide range from a stop to a high speed. Motor requires no speed sensor.
- MS-300T1001 and MS-300T1005 are Tacho-generator feedback control allows stable speed control over a wide range from a stop to a high speed. The motor used is provided with a DC tacho-generator as a speed sensor.
- Provided variable resistor or external command voltage can be used to set a speed.
- Built-in current limitation circuit avoids the motor and MS-300 from being broken down even the motor is locked or overloaded.


PRECAUTIONS IN HANDLING MS-300C, MS-300T

- Properly connect in accordance with the connection diagram.
- Connection should be made while the power supply is cut.
- Supplied with the current at the current limitation value, the motor may be stopped. It will automatically start to rerotate when a load becomes light and a current decreases.


MS-300T


Don't use wrong polarity for the motor or the tachogenerator. To reverse the motor polarity ,reverse the tacho-generator polarity at the same time. The motor runs away if the motor or tacho-generator is connected in a wrong polarity.

◆付属可変抵抗器寸法図 (B10kΩ) ATTACHED VARIABLE RESISTOR **DIMENSIONS**



◆寸 法 図 **DIMENSIONS**





DC モータドライバ DC MOTOR DRIVER

MS-300 SERIES

◆オプション

●ケースカバー MS3001-C1(MS-300□1001用) MS3005-C1(MS-300 1005用)

●F/Vコンバータ SFV-1000LD

◆OPTION

●CASE COVER MS3001-C1(MS-300 □1001) MS3005-C1(MS-300

1005)

●F/V CONVERTOR SFV-1000LD


◆仕様 SPECIFICATIONS

形式名	MODEL	MS-300C1001	MS-300T1001	MS-300C1005	MS-300T1005
適用モータ	MATCHING MOTOR	SS40E2~SS40E8	SS40E2-T0 ~SS40E8-T0	SS60E3 ~SS60E8	SS60E3-T0 ~SS60E8-T0
モータ出力	MOTOR OUTPUT	20W	~80W	120W	~350W
主回路	MAIN CIRCUIT	PWM#	制御(非可逆) PV	VM control(Non-reve	rsible)
電源電圧	SUPPLY VOLTAGE		AC 100V	50/60Hz	
出力電圧	OUTPUT VOLTAGE	DC 0~100V			
定格電流	RATED CURRENT	1.2A 5A			A
ヒューズ	FUSE	3A 5.2 φ		10A	6.3 φ
指令電圧	COMMAND VOLTAGE	DC 0~10V			
指令入力抵抗	COMMAND INPUT IMPEDANCE	100kΩ			
速度帰還	SPEED FEEDBACK	モータ逆起電圧 COUNTER EMF	DCタコジェネレータ DC T.G 3V/krpm	モータ逆起電圧 COUNTER EMF	DCタコジェネレータ DC T.G 3V/krpm
使用温度範囲	OPERATING TEMPERATURE	-10℃~40℃			
調整機能	ADJUSTMENT	ソフトスタート、スピード、 ゲイン、 位相補償、 オフセット SOFTSTART, SPEED, GAIN, PHASE COMPEN, OFFSET			
保護機能	PROTECTION		電流制限	CURRENT LIMIT	

◆接続図 CONNECTION DIAGRAM

1.逆起電圧フィードバック制御 Counter Electromotive Force FeedbackControl

(1) 付属の可変抵抗器による速度調節 Speed Adjustment with Attached Variable Resistor MS-300端子板 **Terminal Board**




(2) 外部指令電圧による速度調節

Speed Adjustment with External Command Voltage MS-300端子板 **Terminal Board**


AC AC M+ M-TG+TG-VR1 VR2 VR3 赤┗∰青 100V Red モータB Motor -タBlue DC0~10V

2.タコジェネレータフィードバック制御 Tacho-generator Feedback Control

(1) 付属の可変抵抗器による速度調節 Speed Adjustment with Attached Variable Resistor MS-300端子板 **Terminal Board**



Speed Adjustment whith External Command Voltage MS-300端子板 **Terminal Board**



DCサーボモータドライバ DC SERVO MOTOR DRIVER

MEW MD1D SERIES

● 特長

- ・安定した制御性能
- デジタル制御(16bitマイコン)により、安定した制御を実現しました。
- ・動作状態の出力
- 動作・停止・異常停止などの動作状態を出力します。異常検知や動作モニタとして利用 することができます。
- ・電磁ブレーキ制御
 - 電磁ブレーキ付モータの電磁ブレーキの制御を行うことができます。
 - (省エネ電源付電磁ブレーキに限る)
- 柔軟なカスタマイズ

プログラムの変更により、トルク制限値の変更からI/Oの変更まで多彩なカスタマイズ が可能です。




質量 360g

●形式名の見かた

(4) (2) (3) CV 12 M D 1 D -① 電源電圧 定格電流 B: DC12V $\pm 20\%$ 04: 4A C: DC24V $\pm 20\%$ 08: 8A D: DC48V \pm 10% 12: 12A E: カスタム ※48V仕様は08まで 2 制御仕様 オプション V: 電圧制御 エンコーダパルス S: エンコーダ FB制御 数などを付記 T: 簡易トルク制御

● 適用モータの目安



※ 実際には必要電流に合わせて選定して下さい

●仕様

	MD1D-□V□	MD1D-□S□	MD1D-□T□		
制御仕様	電圧制御	エンコーダFB制御	簡易トルク制御		
制御範囲	DC0~電源電圧-1V(*1)	100~2500rpm(*2)	0~定格電流		
変動率	±15%	±2%	±10%		
速度指令	DCO~5Vまたは可変抵抗器10kΩ				
保護機能	トルク制限(*3)、過温度、過電圧、低電圧				
使用温度範囲	-10~40℃				
質量	0.36kg				


^{*1 (}例) DC24V入力の場合、DC0~DC23Vとなります。

^{*2} 速度制御範囲を変更する場合はカスタム対応となります。


^{*3} 定格電流値で設定しています。変更する場合はカスタム対応となります。

DCサーボモータドライバ DC SERVO MOTOR DRIVER

● 外形図




● 付属品




● 接続図

◆ V 仕様(電圧制御) T 仕様(簡易トルク制御)



◆ S 仕様 (エンコーダ FB 制御)




● 指令入力 / 信号出力


入力 電源+

多彩な入出力機能を有し、装置にあわせた使用 方法が可能です。

Act 出力 状態確認信号 NC Brk 出力 電磁ブレーキ用指令 Prf 出力 オープンコレクタ用電源 SG 信号グランド	
NC Brk 出力 電磁ブレーキ用指令 Prf 出力 オープンコレクタ用電源	
Brk 出力 電磁ブレーキ用指令 Prf 出力 オープンコレクタ用電源	
Prf 出力 オープンコレクタ用電源	
SG 信号グランド	
S/R 入力 高速モード/ランプモード切替	
S/S 入力 スタート/ストップ	
F/R 入力 回転方向切替	
SG 信号グランド	
Vrf 出力 外部ボリューム抵抗用リファレ	ンス電圧
Cmd 入力 0~5V 速度指令用	
SG 信号グランド	



上位側のコントローラからの信号で動作させる接続例



DRIVER

ドライバオプション

F/V コンバータ F/V CONVERTER

SFV-1000LD



量 100g Mass

- ●SFV-1000LDは、エンコーダフィードバックで速度制御をするた めのF/V変換器です。
- ●エンコーダとSFV-1000LDの組み合わせで、DCタコジェネレ ータと同様に生のアナログ信号を出力します。
- ●エンコーダ出力は電圧出力、オープンコレクタ出力、TTLコ ンパチ出力、ラインドライバ出力のいずれも入力できます。
- ●モータドライバMS-100、MS-300シリーズに使用できます。

◆取り扱い上の注意

- ●結線は電源を切った状態で行ってください。
- ●結線図の通り正しく結線してください。
- ●エンコーダの出力方式により、スイッチ設定が変わります。 スイッチ設定を間違えないように注意してください。
- ●モータが正転のときに出力電圧はマイナス(-)電圧になり ます。
- ●モータが逆転のときに出力電圧はプラス(+)電圧になりま
- ●MS-300Tでは、フィードバック電圧は常にマイナスにならない とモータが暴走します。

モータの極性を切り換えて逆転するときはエンコーダのA/B 相、A/B相も切り換えてください。

- ●電源電圧DC12Vのエンコーダは使用できません。
- ●エンコーダパルス数500~1000P/R以外のエンコーダで使用し たい場合は、回路定数を変更する必要があります。お問い合 わせ下さい。

◆寸 法 図 **DIMENSIONS** 000000 0 90 4 × φ 3.2 8 0

◆FEATURES

- SFV-1000LD is a F/V converter for speed control through encoder
- ●When combined with the encoder, SFV-1000LD output +/- analog signals as the DC tacho-generator.
- ●For encoder output, any of the encoder output, open collector output, TTL compatible output, line drivers outputs can be inputted.
- Applicable to motor drivers MS-100, MS-300 Series.

◆PRECAUTIONS IN HANDLING


- Connection should be done with the power OFF.
- Connection should be done properly as shown in the connection diagram.
- Switch seetings depend on the encoder's output method. Care should be exercised not to make the wrong switch settings.
- The output voltage is negative with the motor running forwards.
- The output voltage is positive with the motor running in reverse.
- For the MS-300T, always use negative feedback, voltage, or the motor will not operate properly. When the motor, polarity is reversed, the A/B phase and \bar{A} / \bar{B} phase for the encoder should be changed.
- Encoders with a supply voltage 12VDC can not be used.
- If the use of any encoder other than that with 500 to 1000 pulses is desired, the circuit constants need to be changed. Contact us.

◆仕様 SPECIFICATIONS


電源電圧	SUPPLY VOLTAGE		DC 5	V 500mA
適用エンコーダ	MATCHING ENCODER	2相インクリメンタ	マルエンコーダ	2 Channels Incremental Encoder
エンコーダ電圧	ENCODER VOLTAGE		DC	5V
		ライン	ノドライバ出力	LINE DRIVER
エンコーガルカナギ	ENCODED OUTDUT	πι	- コンパチ出力	TTL COMPATIBLE
エンコーダ出力方式	ENCODER OUTPUT		電圧出力	VOLTAGE
		オープン	/コレクタ出力	OPEN COLLECTOR
エンコーダパルス数	ENCODER PULSE NUMBER	500∼1000 P/R		
入力抵抗	INPUT INPEDANCE	820 Ω		
入力最大周波数	MAXIMAM INPUT FREQUENCY	80 kHz		
出力電圧	OUTPUT VOLTAGE	DC −9~+9V		
変換電圧	F/V CONVERT VOLTAGE	10kHz →正転-1.1V、逆転1.1V(CW-1.1V, CCW 1.1V)		
オフセット電圧	OFFSET VOLTAGE	2 mV以下 MAX		
負荷抵抗	LOAD IMPEDANCE		10 kΩ以	上 MIN
			TTL =	コンパチ入力 TTL COMPATIBLE
 スイッチ設定	CANITCH CETTING	S1-1, 2 : ON		電圧入力 VOLTAGE
人イッテ設定	SWITCH SETTING		オープンコ	コレクタ入力 OPEN COLLECTOR
		S1-1, 2 : OFF	ライ	ンドライバ入力 LINE DRIVER
使用温度範囲	OPERATING TEMPERATURE		-10~	~40°C




◆接続図 CONNECTION DIAGRAM



(1) ラインドライバ出力 LINE DRIVER



(2) TTLコンパチ出力 電圧出力 オープンコレクタ出力 TTL COMPATIBLE **VOLTAGE OPEN COLLECTOR**




回転表示計

◆特 長

●スイッチング電源 + モータドライバでモータ制御を行う際、減速時・停止時に回生エネルギーが発生します。 大きな回生エネルギーが発生した場合、スイッチング電源の過電圧保護機能による出力停止が起こることがあります。 本製品を使用すると、抵抗器により回生エネルギーを放電し、電圧上昇を防ぐことができます。



● 外形図



●形式名の見かた


	S	R	① ② C - C 35	
ľ	1	電流	原電圧	
		B:	DC12V (DC13V以下)
		C:	DC24V (DC26V以下)
ľ	2	適月	月モータ出力	
		10:	~100W	
		35:	~350W	

●什様

形式名	SRC-B10	SRC-B35 SRC-C10		SRC-C35		
電源電圧	DC12V (DC	(13V以下)	DC24V (DC26V以下)			
適用ドライバ		RG4,BL1D,	MS-100, MD1D			
適用モータ出力	~100W	~350W	~100W	~350W		
動作電圧	13.	75V	27.	.5V		
リード線	AWG18 200mm					
使用温度範囲	-10℃ ~40℃					
質量		0.1	4kg			

※ 動作電圧の変更をご希望の方は弊社までお問い合わせください。

● 結線図



デジタル回転表示計 **DIGITAL TACHOMETER**

SHMN SERIES

- ●ブラシレスDCモータ、エンコーダ付DCモータの回転表示が 行えます。 ●プリスケール機能によりギヤードモータの出力軸回転速度を
- 表示できます。
- **◆**FEATURES

使用周囲温度

- The speed of the brushless DC motor and DC motor with an encoder can be displayed.
- With the pre-scale function. The speed of the output shaft of the geared motor can be displayed.




◆什様 SPECIFICATIONS

THE CURRENCE CONTRACT		Α	AC85V~264V 50/60Hz	
電源電圧	SUPPLY VOLTAGE	Е	DC11V~30V リップル率 5 %以内 ripple rate less than 5 %	
入力信号	INPUT SIGNAL	1	方形波パルス Square wave pulse Hi:4~30V Low:0~2V	
人刀信亏	INPUT SIGNAL	4	ラインドライバ Line driver 0.001Hz~100kHz Hi:2~5 V Low:0~0.8V	
消費電力	POWER DISSIPATION	約4.5VA(ACタイプ)約4.5W(DCタイプ) About4.5VA(AC power type) About4.5W(DC power type)		
サンプリング周期	SAMPLING FREQUENCY	0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5 sec切替え Changed in 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, or 5 seconds		

◆形式名の見かた MODEL NUMBER FRAMING

AMBIENT TEMPERATURE




- ① 電源電圧
- A AC85V~264V
- E DC11V~30V
- ② 入力信号
- 1 方形波パルス
- 4 ラインドライバ
- ③ 比較出力
- 無出力無
- 2 2点リレーa接点
- 3 2点トランジスタ
- ④ リニア/通信出力
- 無無
- A 0-5VDC
- B 1-5VDC
- C 4-20mADC
- D 0-10VDC T RS485通信出力
- ⑤ オプション
- (無) 無


0~50℃(ただし氷結しないこと)(but not freezing)

E DC24Vセンサー供給用電源


(注1) ③比較出力付の場合は、選択不可。 (注2) ③比較出力は11のみ選択可。

- H ホールド端子
- L 20点折線補正(リニアライズ)
- TM 調光表示付
- (注1) K5 5桁赤色表示仕様(文字高10mm)(注2)
- 68 5. ●パネルカット $68.5^{+0.5}_{-0}$ $33.5_{-0.5}^{+0.5}$ 83





〇端子カバー付属 (脱着可能) ・上側又は下側に開閉可能。



本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。

Content of this catalogue is subject to change without notice.

72

INSTRUCTION

技術説明・その他

取り扱い上の注意

PRECAUTIONS IN HANDLING

◆据え付け

- モータの取り付けは、所定の本数のねじをしっかりと締めて
 - 取付ベースの剛性が低かったり、取付面の平面度が悪いと運 転中に振動を発生しモータの寿命を縮めたり、取付脚を折損 する場合があります。
- 出力軸にギヤやスプロケットなどを取り付ける時、ハンマー などでたたき込まないようにして下さい。 軸が変形したり、軸受けを傷つけ、寿命を縮める原因となり

◆相手装置との連結

- 相手装置が大きな振動、衝撃を発生する場合は、モータの破 損の原因となりますので、緩衡機構などを設けて下さい。
- 停止位置にストッパーを設けて、そのストッパーに突き当て、 停止すると、軸や減速機が破損しますので、伝動機構にスリ ップ機構を設けて下さい。
- ベルトやチェーン掛けなどでご使用の場合、軸の平行度および 水平度は正しく調整して下さい。伝動が円滑に行なわれないと 振動や衝撃によりモータの寿命が短くなる原因となります。
- 許容オーバーハング荷重(O.H.L.)以上の荷重はかからない ようにして下さい。 プーリー、ギヤ、スプロケットなどは、軸の根元の方に作用 点がくるように取り付けて下さい。
- ベルトやチェーンは張り過ぎにご注意下さい。チェーンの場 合たるみ量は適切に設定して下さい。たるみ過ぎると、始動 時に大きな衝撃が発生しモータ軸や減速機などを破損する場 合があります。
- タイミングベルトやチェーンの場合、歯数が少ないと運転が 円滑を欠き、軸や減速機の寿命を縮めることがあります。タ イミングプーリの場合かみ合い歯数7枚以上、スプロケット の場合17枚以上を推奨いたします。

◆運 転

- モータを相手装置に取り付けて運転した時に、異常発熱、異 常音、異常振動がないかチェックして下さい。
- モータを高速回転で運転中に極性を換えると、大電流が流れ 減磁やブラシの異常摩耗の原因となりますので、一旦停止後、 極性を換えて下さい。
- DCモータはブラシが摩耗しますので、定期的に点検し停止 するのを未然に防止して下さい。 ブラシ寿命は、モータ電源、モータ電流、使用環境などによ り異なりますがおよそ2000~5000時間程度になります。
- モータのブラシが摩耗しますと絶縁抵抗が低下します。絶縁 抵抗の管理が必要な場合は定期的に測定して下さい。

◆ その他の注意

- 減速機、ブレーキ、タコジェネレータ、エンコーダ付きの場 合は、それぞれの取り扱い上の注意をご覧下さい。
- モータなどを分解しないで下さい。特性が変わることがあり
- 動を追加加工される場合は、軸が曲がらないよう、また切削 液がモータ内に入らないように注意して下さい。軸折れや振 動、不具合の原因になります。
- 軸端加工につきましては、ご要望に応じてオプションにて承 りますのでお申し付け下さい。
- 当社製品が作動することにより、危険が予測される場合は、 事前に危険を避ける処置をおとり下さい。
- 当社製品が万一正常に作動しなくなった場合、危険な状態に 至らないよう十分な配慮をお願いします。

Installation

- When fixing the motor firmly screw the bolts. If the base to fix the motor on does not have enough depth and hardness and has too much deviation from flatness, it can cause vibration during an operation and shorten the life of the motor, or damage the fixing leg.
- Do not strike a gear or sprocket into the output shaft by the hammer or something like that. It can cause the shaft to be bent or warped, damage the bearing or shorten its life.
- Connecting the motor to another machine
- If the machine to which the motor is fixed generates big vibrations or shocks, it can cause a damage to the motor. In that case, set a buffer or something like that.
- If a stopper is fixed at a place where the product stops and the product is stopped with it put against the stopper, the shaft or gear head may be damaged. Please fix a slipper on the transmission.
- Correctly adjust the parallel and horizontal degrees of the shaft when using the motor with chains or belts on. If the transmission does not work smoothly, the life of the motor can be shortend by vibrations and shocks generated.
- Please ensure that no load exceeding the permissible Over Hang Load (O.H.L.) will be put on the product. Fix the sprocket, the pulley and so on by placing their point of action as close to the root of the shaft as possible.
- Be careful so as not to tighten the chains and belts too hard. Also, when using chains, slacken them suitable. If they slacken too much, it may generate big shocks at the beginning of operation and damage the gear head.
- If the number of teeth of the gear is not big enough when using the motor with chains or timing belts, the motor may not operate smoothly and shorten the life of the gear head. In using sprockets and pulleys, we would recommend to use sprockets with more than 17 teeth and timing pulleys with more than 7 teeth.

Operation

- When operating the motor fixed to another machine, please check if any unusual heat, unusual noise or unusual vibration is generated.
- If the polarity is changed while the motor is rotating at a high speed, it can cause a large flow of electric current, demagnetization and the brush to wear prematurely.
- The brush of the DC motor is worn out, so please check it regularly so that it may not stop. The life of the brush will be about 2,000 to 5,000 hours, although it varies according to the power source of the motor, the electric current of the motor and the conditions under which it is used.
- If the brush of the motor has been worn out, the insulation resistance will be reduced. If the insulation resistance needs to be managed, please measure it regularly.

Other cautions

- If the motor is equipped with a gear head, brake, tachogenerator or encoder, please carefully read the precautions for their handling.
- Do not decompose the motor or other parts. The characteristics may change.
- In trying to alter the shaft additionally, please ensure that the shaft does not bend or the cutting facilitator does not get into the motor. It can break the shaft or cause vibration or other troubles.
- We offer on option on request to alter the edges of the shaft. Please contact us if there is any inquiry about it.
- If any danger can be predicted while operating our product, please take any measure in advance to prevent it from actually happening.
- If any improper operation of our product should actually happen, please take the best care so that it may not develop into a dangerous situation.



TECHNICAL EXPLANATION (MOTOR)

1.特性について

雷

(1) 特性曲線の見方

DCマグネットモータは端子電圧が一定ならば下記のような 特性を示します。(Fig.1)

回転速度 :無負荷時を最高として負荷トルクが大きくな

ると回転速度は下がります。

回転速度が0になったところが拘束トルクです。

流 :負荷トルクが大きくなると電流は比例して大

きくなります。拘束トルクの点で電流は最大 となり、この電流が拘束電流となります。

連続使用領域:図のグレーの領域、すなわち定格トルクより

左側の領域がモータを連続で使用できる領域 です。定格トルクより右側(定格トルクより 大きい領域) は過負荷であるため連続で使用

できません。

1. Characteristics

(1) How to see the characteristic curve

The DC magnet motor will have the characteristics as shown below given that the terminal voltage is fixed.(Fig.1)


Rotation speed: The rotation speed, reaching the maximum in a no-load situation, decreaser as the load torque increases. The position where the rotation speed become zero is the stall torque.

Electric current: The electric current increases proportionally as the load torque increases. The electric current is maximized at the point of the stall torque and

this current becomes the stall current.

Scope for a continual use

The gray area of the Diagram, that is an area which is on the left side of the rated torque, is the area where the motor can be continuously used. The motor cannot be continuously used in the area of the Diagram which is on the right side of the rated torque (area which is larger than the rated torque) because it is overloaded.



(2) 端子電圧と回転速度の関係

DCマグネットモータは電圧に比例して回転速度が変化しま す。よってDCマグネットモータの速度制御を行う場合はモ ータの端子電圧を変えることにより行います。

いま端子電圧を1/2にしたときの回転速度特性は、無負荷 の回転速度が1/2に拘束トルクが1/2になる点を直線で 結んだ特性になります。(Fig.2)

(3) モータの出力

モータの出力 P [W] とトルク T [N·m]、回転速度 N [rpm]の 関係は下式で表わされます。

 $P = 0.1047 \times N \times T$

なおモータ入力 PIN は端子電圧 V と負荷電流 I の積になりま す。 $(PIN = V \times I)$

(2) Relation between the terminal voltage and the rotation

The rotation speed of the DC motor changes in proportion to the electric voltage. Therefore, the speed of DC magnet motor can be controlled by changing the terminal voltage of the motor.


The characteristics of the rotation speed at the time of the terminal voltage being halved are those of a point which connects the point where the number of no-load rotations is halved and the point where the stall torque is halved (see the Diagram below). (Fig.2)

(3) Motor output

The relation among the motor output P(W), the torque $T(N \cdot m)$ and the rotation N(rpm) can be shown in the expression below.

 $P = 0.1047 \times N \times T$

Note that the motor input PIN is the product of the terminal voltage V and the load current I ($PIN = V \times I$).



1 1

技術説明 (モータ)

TECHNICAL EXPLANATION (MOTOR)


2.瞬時停止について


各種の制御関係などにモータをご使用になる場合、電源を切 ったら直ちに回転を停止させたいという要求がしばしば生じ ます。


当社の各種モータは、この目的のために極めて好適な機種であ ります。ステータには強力なマグネットを使用しておりますの で、ロータ刷子間回路を短絡させ発電制動により瞬時停止を行 っても、ステータは減磁などの影響を受けることなく、ひん繁 な起動停止を行っても、特性が変わる恐れがありません。図は 一方向回転の場合ですが、正逆回転の場合もリレーを使用する ことによって可能です。なおロータ短絡時に入れる保護抵抗は、 抵抗値が少ないほど制動効果が大ですが、ブレーキの目的に見 合った抵抗 $(2 \sim 70 \Omega, 5W)$ をご使用下さい。効果の一例を図 示しました。


2. Momentary Stop

The motor used for various controls is sometimes required to be immediately stopped on shutting off power source. Our various motor are extremely suitable for this purpose. The strong magnet is used in the stator. Thus, the stator is not likely to be affected by demagnetization when momentarily stopped by dynamic braking with the circuit short-circuited between rotor brushes. In addition, frequent stop of operation might not be a cause of the characteristic change of the stator. The figure illustrates a case of single-directional rotation, but the normal/reverse rotation is possible by using a relav. Protection resistance, inserted as rotor is short-circuited, of smaller resistance value produces more braking effect. Be sure to use the resistance(2 \sim 70 Ω ,5W)adequate for the braking purpose. One example of the effect is illustrated.










3.ノイズ対策について

整流火花などによるノイズが外部回路に対し影響を及ぼす恐れ がある場合には、ノイズ対策を施して下さい。

3.Counter noise


In case where the noise caused by the commutation spark etc, may affect the external circuit, a measure to counter the noise should be required.

(1)コンデンサ使用 Capacitor




状況に応じ、 $0.01 \sim 1 \mu$ Fのコンデンサ使用 As the case may be, use a capacitor of $0.01 \sim 1 \mu$ F

(2) バリスタ使用 Varistor



動作電圧がモータ電圧の 1.2~1.3倍のものを使用 Use it with the operating voltage of $1.2 \sim 1.3$ times as large as the motor

(3) リアクトル、コンデンサ使用 Reactor and Capacitor



TECHNICAL EXPLANATION (MOTOR)

バランスウエイト方式

Vertical Winding BalancWeight Method

4.モータの出力の求め方


モータの定格出力は負荷の運転に必要な動力から計算され、 その代表的なものを下記に示します。

(1) 巻上動力

 $P = 9.8 \, \text{W} \, \text{vK} / n \, (\text{W})$

P : モータの出力 (W)

W:荷重 (kgf) V: 巻上速度 (m/sec)



バランスウエイト方式の場合 $K = 0.5 \sim 0.6$

(2) 走行動力



垂直巻上

P:モータの出力(W)

W:荷重 (kgf) V :速度(m/sec) μ:走行抵抗係数

車輪を利用して良好な路面を走行するとき $\mu = 0.01 \sim 0.03$

車輪を利用して砂利路など悪路面を走行するとき $\mu = 0.1 \sim 0.2$

車輪を用いず摩擦しながら移動するとき μ=摩擦係数

η:機械効率0.7~0.9 a:傾斜角度(°)

水平走行の場合は $\alpha = 0$ 、 $\cos \alpha = 1$ となる。

(3) ギヤードモータの選定

ギヤ軸回転速度の算出

車輪径D (mm)、走行速度v (m/min) とするとギヤ軸の必 要回転速度N(rpm)は、下式で表わされる。

$$N= \frac{v}{\pi D \times 10^{-3}} \text{ (rpm)}$$

ギヤ軸必要トルクの算出

モータ出力P(W)の求め方より出力を計算し、上記ギヤ軸 の回転速度N(rpm)から必要トルクTL(N·m)を計算する。

$$T_{L} = \frac{P}{0.1047 \times N} (N \cdot m) \left[= \frac{P}{0.01027 \times N} (kgf \cdot cm) \right]$$

計算によりもとめたトルクTL にサービスファクタSf をか けたTRとギヤ軸回転速度N(rpm)より適当なものをカタログ から選定する。

$$T_R > T_L \ \times \ S_f$$

(P.10 サービスファクタの表を参照)

4.Calculation of motor power

The rated power of the motor is calculated in accordance with the electric power required for driving a loadRepresentative there of are given below.

(1) Winding Power

$$P = 9.8 \text{ W vK/} \eta$$
 (W)

P: Motor Output (W) W: Load Weight (kgf) V: Winding Speed (m/sec)

 η : Mechanical Efficiency 0.7 \sim 0.9

K: Vertical Winding K = 1 Balance Weight Method $K = 0.5 \sim 0.6$

(2) Running Power

$$P = 9.8$$
 (Wsin $\alpha + \mu$ Wcos α) v/η (W)

: Motor output (W) Weight (kgf) Speed (m/sec)

Running Resistance Factor

When running on a comfortable road by using wheels $\mu = 0.01 \sim 0.03$

When running on an uncomfortable road like gravely road by using wheels

 $\mu = 0.1 \sim 0.2$

When moving with the friction not using wheels $\mu = \text{Friction Factor}$

Mechanical Efficiency 0.7~0.9 Inclination (

Horizontal Running sin $\alpha = 0$, cos $\alpha = 1$

(3) The selection of the geared motor How to calculate the rotation speed of the gear shaft. Given the wheel diameter is D (mm) and the running speed v (m/min), the required rotation speed of the gear shaft will be N (rpm) as shown in the expression below.

$$N = \frac{V}{\pi D \times 10^{-3}} \text{ (rpm)}$$

How to calculate the required torque of the gear shaft. Calculate the output first subject to the way that the motor output was calculated, and then calculate the required torque from the rotation speed of the gear shaft shown above.

$$T_L = \frac{P}{0.1047 \times N} \quad (N \cdot m) \left[= \frac{P}{0.01027 \times N} \quad (kgf \cdot cm) \right]$$

Select an appropriate geared motor by referring to the catalogue according to (TR) obtained by multiplying calculated torque (TL) by service factor (Sf) and the rotation speed of the gear shaft (N).


$$T_R > T_L \times S_f$$

(See the service factors table at.P10)

TECHNICAL EXPLANATION (MOTOR)

5.サーボモータの選定

5. Selection of servo motor



サーボモータの基本動作パターンを上図の通りとすると 1サイクル内の実効平均トルク TRMS を求めることにより、

TRMS ≦モータの定格トルク になるようなモータを選定します。

$$T_{RMS} = \sqrt{\frac{Ts^2 \cdot ts + Tr^2 \cdot tr + Tb^2 \cdot tb}{to}}$$

$$P = \frac{T_{RMS} \cdot N_0}{9.55}$$

TRMS : 実効平均トルク (N·m)

Ts :起動トルク (N·m) Tr :運転トルク (N·m)

Tb :制動トルク (N·m) No :モータ定格回転速度 (rpm)

:モータ出力(W) :起動時間 (sec) :運転時間 (sec)

tb :制動時間(sec)

(1)各々のトルクは下記の通り計算します。

★運転トルク Tr

直線運動の場合

$$T_r = \frac{\mu \cdot W \cdot V_r}{2 \pi \cdot N_r \cdot \eta} \times 0.098$$

W:直線運動部の重量(kgf) V :直線運動部の速度 (cm/min) Nr :モータ軸回転速度 (rpm)

μ: 摩擦係数

Assuming that the basic operational pattern of the servo-motor is as illustrated in the figure at the above, a motor is selected where:

T_{RMS} ≤ motor Rated torque by calculating average effective torque TRMs.

$$T_{RMS} = \sqrt{\frac{Ts^2 \cdot ts + Tr^2 \cdot tr + Tb^2 \cdot tb}{to}}$$

$$P = \frac{T_{RMS} \cdot N_0}{9.55}$$

T_{RMS}: Effective Torque (N·m)

Ts : Acceleration Torque (N·m)

Tr : Operation Torque (N·m)

Tb : Deceleration Torque (N⋅m) No : Motor Rated Speed (rpm)

P : Motor Output (W)

: Acceleration Time (sec) : Operation Time (sec)

: Deceleration Time (sec)

(1) Each torque is calcilated as follows.

★ Operation Torque

$$T_r = \frac{\mu \cdot W \cdot V_r}{2 \pi \cdot N_r \cdot \eta} \times 0.098$$

W: Weight of Linear Motion Part (kgf) V : Speed of Linear Motion Part (cm/min)

Nr: Motor Speed (rpm) μ: Friction Factor

TECHNICAL EXPLANATION (MOTOR)

回転運動の場合

$$Tr = \frac{N_L}{N_r \cdot \eta} \cdot T_L$$

T_L: 負荷トルク (N·m) NL:負荷軸回転速度 (rpm)

η:減速機効率

★起動トルク Ts

$$Ts = \frac{(GD^2M + GD^2 \ell) \cdot N_r}{3825 \cdot ts \cdot 10^2} + T_r$$

 GD^2M :モータの GD^2 (kgf・cm²) GD² ℓ: 負荷のGD² (kgf·cm²) モータ軸に換算した値

直線運動の場合

$$GD^2\ell = W \cdot \left(\frac{Vr}{\pi Nr}\right)^2$$

回転運動の場合

$$GD^2\ell = \left(\frac{N_L}{Nr}\right)^2 \cdot GD^2L$$

GD²L:負荷のGD² (kgf・cm³)

★制動トルク Tb

$$T_b = \frac{(GD^2M + GD^2\ell) \cdot N_r}{3825 \cdot t_b \cdot 10^2} - T_r$$

★運転時間 tr は負荷の1サイクルにおける移動距離と移動 速度からあらかじめ設定しておきます。

(2)サーボドライバの選定

サーボモータを運転するためにサーボドライバと組み合わ せます。ドライバの容量はモータ出力に合わせて選びます が、ドライバは最大電流が決められていますので起動トル クもこれにより制限され、下記により算出します。

$$T_S = \frac{I_S}{I_O} \cdot T_O$$

To:モータ定格トルク (N·m)

Io:モータ定格電流(A)

Is:ドライバ最大電流(A)

起動トルクが決まると起動時間 ts は下式により求められます。

$$t_{S} = \frac{(GD^{2}M + GD^{2}\ell) \cdot N_{r}}{3825 (T_{S} - T_{r}) \cdot 10^{2}}$$

この値が希望値より大きい場合は起動時間を短くするため、 もっと大きい容量のサーボドライバを選定することになります。

Rotation

$$Tr = \frac{N_L}{N_r \cdot \eta} \cdot T_L$$

T_L : Load Torque (N⋅m) NL : Load Shaft Speed (rpm) η : Reduction Gear Efficiency

★ Acceleration Torque Ts

$$T_S = \frac{(GD^2M + GD^2\ell) \cdot N_r}{3825 \cdot t_S \cdot 10^2} + T_r$$

GD²M: Motor GD² (kgf • cm²) $GD^2\ell$: Load GD^2 (kgf • cm²) Exchanged motor shaft

$$GD^2 \ell = W \cdot \left(\frac{Vr}{\pi Nr}\right)^2$$

$$GD^2\ell = \left(\frac{N_L}{Nr}\right)^2 \cdot GD^2L$$

GD²L: Load GD² (kgf • cm²)

★ Deceleration Torque Tb

$$T_b = \frac{(GD^2M + GD^2\ell) \cdot N_r}{3825 \cdot t_b \cdot 10^2} - T_r$$

★ The operation timet is predetermined according to the moving distance per cycle and the moving speed of a load.

(2) Selection of Servo Driver

Servo-motor is combined with the servo driver to drive the former. The driver capacity is selected for the motor power. Maximum current available by a driver is finite, thereby the starting torque is also restricted, given as follows.

$$Ts = \frac{Is}{Io} \cdot To$$

To: Motor Rated Torque (N·m) Io: Motor Rated Current (A) Is: Driver Maximum Current (A)

The starting torque is decided, then the starting time t_{S} is calculated by the equation below.

$$t_{S} = \frac{(GD^{2}M + GD^{2}\ell) \cdot N_{r}}{3825 (T_{S} - T_{r}) \cdot 10^{2}}$$

When this value is larger than the expected value, a servo driver having larger capacity is selected to reduce the starting time.

技術説明(DCギヤードモータ)

TECHNICAL EXPLANATION (DC GEARED MOTOR)

- ギヤヘッドの種類と特徴
- 平歯車ギヤヘッド

減速比を豊富に取り揃えており安価、効率がよいギヤヘッドです。

● 遊星ギヤヘッド

出力軸がモータ軸と同一軸上にあり、小形で非常に効率の よいギヤヘッドです。

● ウォームギヤヘッド

出力軸がモータ軸と直角に出ています。

音が静かで、減速比の大きいものはセルフロックが働きます。

- ギヤヘッド出力軸のオーバーハング・スラスト荷重 オーバーハング荷重(軸に直角方向にかかる荷重)とスラス ト荷重をギヤヘッド仕様一覧表(P.11,P.12)に示します。 これらの荷重がこの表の値を越えますと、軸受けやギヤの寿 命および軸に大きな影響を与えますので十分ご注意下さい。
- ギヤヘッドの選定について
- ギヤードモータの定格トルク ギヤードモータの定格トルクは次式により計算します。

 $T_R = T_M \times i \times \eta$

TR: ギヤードモータの定格トルク(N·m)

TM:モータのトルク(N·m) i : ギヤヘッドの減速比 n: ギヤヘッドの伝達効率

- 本カタログ記載の定格トルクは、ギヤヘッドの種類により決 められている許容トルクから設定してあります。
- サービスファクタ

実用上、負荷は変動することが多く、その負荷条件によって 寿命は大きく変化します。次表に示すサービスファクタ(寿 命係数)を用いてギヤードモータを選定して下さい。

 $T_R > T_L \times S_f$

TR: ギヤードモータの定格トルク (N·m)

TL: 負荷に必要なトルク (N·m)

Sf: サービスファクタ

- Types of the gear head and their characteristics
- Spur Gear

This is a low price and very efficient gear head in which various gear ratio are available.

Planetary Gear

This is a small and very efficient gear head in which the output shaft and the motor shaft are on the same shaft.

Worm Gear

The output shaft stretches at a right angle to the motor shaft. It generates very low noise and the self-lock system works at a higher gear ratio.

Overhung load and thrust load of the output shaft of the gear head

The overhung load (a load put towards the direction of a right angle to the shaft) and the thrust load are shown in the table of the Specifications for the gear head (P11. P12). Please take a full caution that if these loads exceed the values shown in the above table, it will have a significant influence on the life of the bearing and the gear or on the shaft.

- Selection of the gear head
- Rated torque of the geared motor The rated torque of the geared motor is calculated in the expression below.

 $T_R = T_M \times i \times \eta$

T_R: Rated torque of the geared motor (N·m)

TM: Torque of the motor($N \cdot m$)

i:Gear ratio

 η : Reduction gear efficiency

- The rated torques in this catalogue are set subject to the permissible torques decided by the type of the gear head.
- Service Factors

The load is highly variable in the actual use and the life varies according to different load conditions.

Please select an appropriate geared motor in light of the service factors (life coefficient) shown in the Table below.

 $T_R > T_L \times S_f$

T_R: Rated torque of the geared motor($N \cdot m$)

T_L: Required torque of the load(N⋅m)

S_f: Service factor

負荷条件	サービスファクタ Service Factors					
Load condition	1日5時間 5H/day	1日8時間 8H/day	1日24時間 24H/day			
一様負荷 Constant load	0.8	1.0	1.5			
軽衝撃 Light impact	1.2	1.5	2.0			
中衝擊 Middle impact	1.5	2.0	2.5			
重衝撃 Heavy impact	2.0~2.5	2.5~3.0	3.0~3.5			

技術説明(DCギヤードモータ) TECHNICAL EXPLANATION (DC GEARED MOTOR)

平歯車減速機仕様一覧 SPUR GEAR SPECIFICATION LIST

形式名 Model		容トルク sible torque	効率 - Efficiency	許容オーバーハング荷重 Permissible overhung load	許容スラスト荷重 Permissible thrust load
Model	(N • m)	(kgf• cm)	Linciency	N (kgf)	N (kgf)
J2D -8 -30 -50 -100,-150 -300,-500,-1500 -3000	0.0098 0.020 0.039 0.059 0.098 0.059	(0.1) (0.2) (0.4) (0.6) (1.0) (0.6)	0.81 0.66 0.66 0.66 0.53 0.43	2 (0.2) 軸受端面より 5mmの位置にて	0.49 (0.05)
H1 -10 -30 -60 -100 -150,-200,-300 -500,-750 -1500	0.098 0.20 0.29 0.59 0.59 0.59	(1) (2) (3) (6) (6) (6) (6)	0.81 0.73 0.66 0.66 0.59 0.53 0.48	7.8 (0.8) 軸受端面より 5mmの位置にて	2 (0.2)
H2L -5 -12.5 -25,-50,-100 -150,-250 -500,-1800	0.20 0.49 0.98 0.98 0.98	(2) (5) (10) (10) (10)	0.81 0.81 0.73 0.66 0.66	軸端から5mm 軸端から1 49 (5) 59 (6)	2) (3)
H2F -5 -12.5 -25 -50,-100,-150,-180	0.20 0.98 2.0 2.5	(2) (10) (20) (25)	0.81 0.73 0.73 0.66	軸端から5mm 軸端から1 59 (6) 69 (7)	2) (3)
H3 -5 -12.5 -25,-50,-100 -250 -500,-1000,-1800	0.39 0.98 2.5 2.9 3.9	(4) (10) (25) (30) (40)	0.81 0.81 0.73 0.66 0.59	軸端から5mm 軸端から1 110 (11) 130 (13 軸端から5mm 軸端から1 160 (16) 190 (19	3) 5mm 49 (5)
H3F -5 -12.5 -25 -50 -100,-150	0.70 1.8 3.4 6.4 9.8	(7) (18) (35) (65) (100)	0.81 0.81 0.73 0.66 0.66	軸端から5mm 軸端から1: 160 (16) 190 (19	5mm 69 (7)
H4 -5 -12.5 -25 -50 -100 -180	1.8 4.5 7.8 15 15	(18) (46) (80) (150) (150) (150)	0.81 0.73 0.66 0.66 0.59 0.59	590 (60) 取付け面から20 mmにて	150 (15)
HG4 -5(1/4.97) -10(1/10.12) -25(1/24.89) HG6 -50(1/49.09) HG8 -100(1/104.08) -200(1/196.43)	4.5 8.8 23 44 87 180	(46) (90) (230) (450) (890) (1800)	0.85 0.8 0.8 0.75 0.7	470 (48) 710 (72) 軸端部長さの 980 (100 1/2の位置 1600 (160 2300 (230 2700 (280 710 (72)	220 (22) 330 (34)
HG6 -5(1/4.86) -10(1/9.71) -25(1/24.29) HG8 -50(1/48.29) HG10 -100(1/98.29) -200(1/202.50)	8.8 18 46 87 180 320	(90) (180) (465) (890) (1800) (3300)	0.85 0.8 0.8 0.75 0.7	神端部長さの 1300 (130 1/2の位置 2500 (250 3900 (400 4700 (480	98 (10) 200 (20) 310 (32) 610 (62)

技術説明(DCギヤードモータ) TECHNICAL EXPLANATION (DC GEARED MOTOR)

遊星減速機仕様一覧

PLANETARY GEAR SPECIFICATION LIST

形式名 Model		容トルク sible torque (kgf•cm)	効率 Efficiency	許容オーバーハング荷重 Permissible overhung load N (kgf)	許容スラスト荷重 Permissible thrust load N (kgf)
LJC -5(1/4.5) -20(1/20.25) -60(1/61.51) -100(1/107.48) -240(1/242.79) -330(1/326.46) -410(1/410.06) -480(1/483.66)	0.029 0.049 0.098 0.098 0.15 0.15 0.2	(0.3) (0.5) (1) (1) (1.5) (1.5) (2) (2)	0.81 0.66 0.53 0.53 0.43 0.43 0.43	2.9 (0.3)	0.98 (0.1)
LH -15(1/14) -25(1/24) -50(1/49) -100(1/104) -200(1/212.3) -300(1/294) -500(1/504) -860(1/864)	0.88 0.88 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	(9) (9) (20) (20) (20) (20) (20) (20)	0.66 0.66 0.53 0.53 0.43 0.43 0.43	9.8 (1.0) (軸受端面より5mmの位置にて)	2 (0.2)
L1 -5 -10 -25 -50 -100 -150 (1/148.98) -300 (1/302.76)	1.5 1.5 2.5 2.9 3.9 3.9 3.9	(15) (15) (25) (30) (40) (40) (40)	0.90 0.90 0.81 0.81 0.81 0.72 0.72	59 (6) 59 (6) 78 (8) 78 (8) 78 (8) 98 (10) 98 (10)	120 (12) 120 (12) 200 (20) 250 (26) 320 (33) 370 (38) 430 (44)
L2 -5 -10 -25 -50 -100 -150 (1/148.98) -300 (1/302.76)	2.0 2.0 2.9 4.9 7.8 7.8 7.8	(20) (20) (30) (50) (80) (80)	0.90 0.90 0.81 0.81 0.81 0.72 0.72	98 (10) 98 (10) 120 (12) 120 (12) 120 (12) 160 (16) 160 (16)	130 (13) 160 (16) 220 (22) 270 (28) 350 (36) 420 (43) 470 (48)
L4 -5 -10 -25 -50 -100 -150 (1/151.25) -300 (1/302.5)	5.9 5.9 8.8 12 20 20 20	(60) (60) (90) (120) (200) (200) (200)	0.90 0.90 0.81 0.81 0.81 0.72	240 (24) 240 (24) 350 (36) 350 (36) 350 (36) 470 (48) 470 (48)	220 (22) 270 (28) 370 (38) 470 (48) 590 (60) 680 (69) 800 (81)
L5 -5 -10 -25 -50 -100 -150 (1/151.25) -300 (1/302.5)	9.8 9.8 20 20 29 29	(100) (100) (200) (200) (300) (300) (300)	0.90 0.90 0.81 0.81 0.72 0.72	390 (40) 390 (40) 710 (72) 710 (72) 980 (100) 980 (100) 980 (100)	320 (33) 410 (42) 560 (57) 710 (72) 890 (91) 1000 (104) 1200 (122)

技術説明(DCギヤードモータ) TECHNICAL EXPLANATION (DC GEARED MOTOR)

ウオーム減速機仕様一覧

WORM GEAR SPECIFICATION LIST

形式名 Model		容トルク sible torque (kgf• cm)	対率 許容オーバーハング荷重 Permissible overhung load N (kgf)		許容スラスト荷重 Permissible thrust load N (kgf)	
E -12.5	0.098	(1)	0.40	29 (3)	2 (0.2)	
-30	0.20	(2)	0.32	29 (3)	2 (0.2)	
-50	0.29	(3)	0.30	29 (3)	2 (0.2)	
V -125	0.29	(3)	0.24	29 (3)	0.98 (0.1)	
-300	0.49	(5)	0.20	29 (3)	1.5 (0.15)	
-625	0.49	(5)	0.16	29 (3)	2 (0.2)	
G -18(1/17.5)	0.29	(3)	0.45	98 (10)	98 (10)	
-36	0.49	(5)	0.40	98 (10)	98 (10)	
T -8	0.29	(3)	0.60	200 (20)	98 (10)	
-16(1/17)	0.49	(5)	0.50	200 (20)	98 (10)	
B -125(1/130)	0.98	(10)	0.43	98 (10)	200 (20)	
-300	0.98	(10)	0.32	98 (10)	200 (20)	
-625	0.98	(10)	0.20	98 (10)	200 (20)	
D2 -25(1/25.5)	0.98 (1.5)	(10) [(15)]	0.45	200 (20)	200 (20)	
-64	1.5 (2.0)	(15) [(20)]	0.32	200 (20)	200 (20)	
C -75	2.5	(25)	0.35	200 (20)	390 (40)	
-150	2.9 (3.9)	(30) [(40)]	0.20	200 (20)	390 (40)	
-300	2.9 (3.9)	(30) ((40))	0.20	200 (20)	390 (40)	
U2 -28	2.0	(20)	0.55	200 (20)	200 (20)	
-48	2.5	(25)	0.50	200 (20)	200 (20)	
-60	2.9	(30)	0.45	200 (20)	200 (20)	
-120	2.9	(30)	0.40	200 (20)	200 (20)	

*許容オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置 []:オイルバス方式の許容トルク Point of application of force for overhung load lies on half as long as shaft edge length. 〔]:Permissible torque of the oil bath methed gear head

直交軸型減速機仕様一覧

RIGHT ANGLE SHAFT GEAR SPECIFICATION LIST

形式名 Model	1	容トルク ssible torque	対率 許容オーバーハング荷重 Permissible overhung load N (kgf)		許容スラスト荷重 Permissible thrust load N (kgf)		
	_ ` 	(kgf• cm)					
HP6 -5	4.2	(43)	0.8	470 (48)	120 (12)		
-10	8.8	(90)	0.75	750 (76)	190 (19)		
-25	21	(210)	0.75	1000 (102)	260 (27)		
-50	42	(430)	0.7	1400 (140)	340 (35)		
HP8 -100	82	(840)	0.65	2100 (210)	530 (54)		
-200	170	(1700)	0.65	2300 (230)	570 (58)		
HP8 -5	8.8	(90)	0.8	750 (76)	190 (19)		
-10	17	(170)	0.75	1200 (120)	300 (31)		
-25	42	(430)	0.75	1600 (160)	400 (41)		
-50	85	(870)	0.7	2100 (210)	530 (54)		
HP10 -100	170	(1700)	0.65	3000 (310)	770 (79)		
-200	320	(3300)	0.65	3300 (340)	820 (84)		

П

DCギヤードモータ取り扱い上の注意 DC GEARED MOTOR: PRECAUTIONS IN HANDLING

■ 据え付け

- ホコリや水滴、油がモータやギヤ内部に入らないようにして
- グリース潤滑式のギヤヘッドの取付方向には指定はありませ んが、オイルバス式の取付方向は、本カタログに記載の方向 として下さい。
- ギヤードモータ取り付けの際は、ねじをしっかりと締めて下 さい。取付ベースの厚さが薄く剛性が低かったり取付面の平 面度が出ていないと運転中振動を生じギヤヘッドの寿命を縮 めたり取付脚を折損する場合があります。(取付面の平面度 は、0.1以内として下さい)
- 許容オーバーハング荷重、スラスト荷重以上の荷重はかから ないようにして下さい。
- 出力軸にギヤやスプロケットをハンマなどでたたき込まない。 で下さい。軸が変形したり、軸受けを傷つけ寿命を縮める原 因となります。
- 軸端加工につきましては、ご要望に応じてオプションにて承 りますのでお申しつけ下さい。

■ 相手装置との連結

- 相手装置が大きな振動、衝撃を発生する場合はギヤヘッドの 破損の原因となりますので、緩衝機構などを設けて下さい。
- 出力軸をカップリングで連結する場合は、可能な限り芯出し を正確に行って下さい。軸が偏心しているとギヤヘッドの寿 命が短くなります。
- スプロケットやプーリなどは、できるだけ軸の根元の方に取 り付けて下さい。
- チェーンやベルト掛けなどでご使用の場合、軸の平行度およ び水平度は正しく調整して下さい。伝導が円滑に行われない と、振動や衝撃によりギヤヘッドの寿命が短くなる原因とな ります。
- チェーンやベルトは張り過ぎにご注意下さい。また、チェー ンの場合たるみ量は適切に設定して下さい。 たるみ過ぎると始動時に大きな衝撃が発生しギヤヘッドが破 損することがあります。
- チェーンやタイミングベルトの場合、歯数が少ないと運転が 円滑を欠き、ギヤヘッドの寿命が短くなることがあります。 スプロケットの場合歯数17以上、タイミングプーリの場合 かみあい歯数7以上を推奨いたします。

■ Installation

- Ensure that neither dust, water nor oil permeates into the inside of the gear.
- There is no particular direction recommended for fixing the grease lubricating method gear head. However, with regard to oil bath method ones, please fix the gear head towards the directions indicated in this catalogue.
- When fixing the geared motor firmly screw the bolts. If the base to fix the motor on does not have enough depth and hardness and has too much deviation from flatness, it can cause vibration during an operation and shorten the life of the gear head, or damage the fixing leg. (Keep the deviation from flatness of the mounting plate within 0.1.)
- Do not overload in excess of the permissible overhung load or thrust load.
- Do not strike a gear or sprocket into the output shaft by the hammer or something like that. It can cause the shaft to be bent or warped, damage the bearing or shorten its life.
- We offer an option on request to alter the edges of the shaft. Please contact us if there is any inquiry about it.
- Connecting the geared motor to another machine
- If the machine to which the geared motor is fixed generates big vibrations or shocks, it can cause a damage to the gear head. In that case, set a buffer or something like that.
- When connecting the output shaft by coupling, center the core as accurately as possible. The eccentricity can shorten the life of the gear head.
- Fix the sprocket, the pulley and so on by placing their point of action as close to the root of the shaft as possible.
- Correctly adjust the parallel and horizontal degrees of the shaft when using the geared motor with chains or belts on. If the transmission does not work smoothly, the life of the gear head can be shortened by vibrations and shocks generated.
- Be careful so as not to tighten the chains and belts too hard. Also, when using chains, slacken them suitable. If they slacken too much, it may generate big shocks at the beginning of operation and damage the gear head.
- If the number of teeth of the gear is not big enough when using the geared motor with chains or timing belts, the motor may not operate smoothly and shorten the life of the gear head.
 - In using sprockets and pulleys, we would recommend to use sprockets with more than 17 teeth and timing pulleys with more than 7 teeth.

技術説明(ドライバ)

Technical Explanation(Driver)

1. DCモータの速度制御

(1) まえがき

モータは電圧を印加するとある速度で回転します。

速度を変える場合、DCモータでは直流電圧を、ACモータでは交流周波数を変える必要があります。

電圧を変えるのと周波数を変えるのでは電圧を変えるほうがはるかに簡単なので、速度制御用の小形モータはDCモータが主流になっています。

次に制御方法について説明します。

(2) 電圧制御

DCモータは印加電圧に比例して速度と拘束トルクが変わるので、印加電圧を変化することにより希望する速度に設定できます。

カタログの19ページのSS32G、24Vの特性曲線をFig.1に示します。このモータの印加電圧を6V,12V,18V,24Vにしたときの負荷特性をFig.2に示します。

1. Speed Control of the DC Motor

(1) Introduction

The motor, if the voltage is impressed, rotates at a certain speed.

To change the speed, it needs to change the voltage in the case of the DC motor and the frequency in the case of the AC motor.


Because it is much easier to change the voltage than the frequency, as a small-sized motor for speed control mainly the DC motor is used.


An explanation about the control method will be given below.

(2) Voltage Control

The speed and the stall torque of the DC motor change in proportion to the applied voltage, so that the speed can be controlled as wanted by making the applied voltage variable. The characteristic curves of SS32G and 24V at page 19 of the catalogue are shown by Fig. 1 below.

The load characteristics when the applied voltage of this motor is set 6V, 12V, 18V and 24V are shown in Fig.2.





技術説明(ドライバ) Technical Explanation(Driver)

(3) 逆起電圧フィードバック制御

永久磁石を使用したDCモータは軸を外力によって回転させると、回転速度に比例した電圧を発生する発電機になります。モータに電圧を印加して回転しているときもこの発電作用は内在しています。

これをモータの逆起電圧と呼んでいます。この逆起電圧を検 出してモータ速度を推定できれば、フィードバック制御によ りモータ負荷特性が改善できます。

先ほどの電圧制御方式では印加電圧が常に一定のため負荷がかかると回転が下がってしまいましたが、逆起電圧と速度設定電圧を比較して回転が下がった分だけ印加電圧を上げれば、負荷トルクに無関係に速度一定に近づけることが可能になります。 これは簡易的な自動制御になります。


(3) Counter Electromotive Feedback Control


The DC motor with a permanent magnet, if its shaft is rotated by an external force, become a power generator which generates voltage in proportion to the speed.

This power generating function stands by even when the voltage is impressed to the motor and it is rotating. This is called a counter electromotive.

The characteristics of the motor load can be improved by a feedback control if the counter electromotive can be detected and the speed of the motor can estimated.

The applied voltage was always kept constant in the voltage control method explained earlier, so that the rotation decreased when a load was increased. However, if, by comparing the counter electromotive and the speed setting voltage, the applied voltage is raised to the extent that the rotation decreases, the speed can be controlled so as to keep it as constant as possible irrespective of the load torque. This is a simple automatic control.





(4) 速度検出器によるフィードバック制御

精密な制御を行うサーボドライバには、速度検出器の付いた サーボモータを使用します。

速度検出器にはDCタコジェネレータやエンコーダがあります。

速度検出器はモータ速度に比例した速度信号を発生し、直線 性や温度特性に優れているので、超低速でも安定した制御が 行えます。

(4) Feedback Control by Speed Detector

Use a servomotor equipped with a speed detector for accurate control.

For the speed detector, DC tacho-generators and encoders are available.

The speed detector enables a stable control even at an extremely low speed because it generates speed signals in proportion to the motor speed and is excellent in linearity and temperature characteristics.



タコンエネレータフィードハック Tacho-generator Feedback

Fig.5 タコジェネレータフィードバック回路 Tacho-generator Feedback Circuit

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

技術説明(ドライバ) Technical Explanation(Driver)




Fig.6 エンコーダフィードバック回路 **Encoder Feedback Circuit**




Fig.7 負荷特性の比較 Load Characteristic

2. DCモータのトルク制御

DCモータは印加電圧と無負荷回転速度が比例関係になり、 電流とトルクも比例関係になります。

従いまして、DCモータに流れる電流を制御することにより、 出力トルクの制御が行えます。

2. Torque Control of DC Motor

With regard to the DC motor, the applied voltage is in a proportional relationship with the number of no-load speed, and also the electric current is with the torque.

Therefore, the output torque can be controlled by controlled the electric current flowing through the DC motor.





Fig.8 電流フィードバック回路 Current Feedback Circuit



本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

特殊仕様について

Order for products of a special specification

下記のように準標準として軸形状の特殊仕様をご用意しております。 For sub-standard products, the special specifications of shaft configuration as shown below are available.

Dカット D cut (Fig. 1)

<u> </u>			
適用モータ Motor	SS32G	SS40E□	SS60E□
①長さ Length	16	20	20
②深さ Depth	0.5	0.5	1

キー溝 新JIS 平行キー付属 Key way (Fig. 2)

<u> </u>		
適用モータ Motor	SS40E□	SS60E□
③長さ Length	16	25
④巾×深さ Width×Depth	3×1.8	4×2.5


両軸 Double shaft (Fig. 3)


	· , J ,			
適用モータ Mot	or SS23F	SS32G	SS40E□	SS60E□
⑤軸長 Shaft lengt	h 19	20	20	20
⑥軸径 Shaft diam	eter ϕ 4	φ6	φ6	φ10

出力軸センタねじ加工 Out put shaft with threade center (Fig. 4)

適用ギヤヘッド Gear head	L1	L2	L4	L5	HG4	HG6	HG8	HG10
⑦ねじサイズ Thread size	M3	M4	M5	M6	M6	M8	M8	M10
⑧有効深さ Effective depth	6	8	10	12	15	20	20	25

注) ねじはメートル並目ねじです。 Note: A thread is a metric coarse thread.





- モータ仕様の範囲 Motor specification
- モータ定格電圧 Rated voltage
 - SS23F (DC3V~48V) 注1)、SS32G (DC12V~200V)、SS40E (DC12V~220V)、SS60E (DC12V~220V) 注2)
 - 注1) SS23F は定格回転速度5000rpmの場合、定格電圧100Vの製作も可能です。
 - Note 1) For SS23F, 100V rated voltage can be used if the rated speed is 5000 rpm.
 - 注2) SS60E8 はDC24V以上となります。

Note 2) SS60E8 can be used for 24 VDC or more.

- モータ定格回転速度 Rated speed
 - SS23F (~15000rpm)、SS32G (~12000rpm)、SS40E (~10000rpm)、SS60E (~6000rpm)
- その他の特殊仕様および特殊形状も承ります。お気軽にご用命下さい。 Other special specifications and special configurations are available. Please feel free to contact us.

<特殊品製作例>

- 振動環境仕様 (エンジンルームなど)
- 耐電圧仕様 (AC2000V 1 分間、インパルス 4500V など)
- 高温環境仕様(絶縁種別 F 種仕様など)
- 防滴仕様・防まつ仕様
- 取付形状特殊(フランジ加工・軸加工など)
- 巻線仕様特殊(高速回転仕様・低速回転仕様)
- その他 (発電機など)

選定用引合いシート

ご検討されているDCモータ及びドライバの仕様を出来るだけ詳細にご記入願います。 (or)の内容どちらか1つに○印を付けてください。

貴社名 :	
	内線
氏名 :	
*****	******* DCモータ引き合いシート ************
1.DCモータの使用	用目的
2. 定格電圧	DC (12V or 24V or 48V or 100V or その他) V
3. 定格出力	W
4. 定格回転速度	rpm
5. 定格トルク	$N \cdot m $ (kgf · cm)
	N • m ($kgf \cdot cm$)
7. ギヤ比	<u> </u>
8.ギヤの種類	<u>(</u> 平歯車 or 遊星 or ウォーム)
9. 負荷イナーシャ	kg • cm² [GD²/4]
10. 時間定格	(連続 or 間欠) 分
11. 電磁ブレーキ	(有 or 無)
12. エンコーダ	<u>(有 or 無) (標準500パルス or その他) パルス</u>
	(標準DC 5V or その他) DC V
	(標準TTL出力 or 電圧出力 or オープンコレクタ出力)
13. タコジェネレータ	(有 or 無) (標準3V/krpm or その他) V/krpm
14. 使用温度範囲	<u>(標準−10~40℃ or その他) ~ °</u>
15. 環境	(屋内 or 屋外 or その他)
16. 年間見込台数	台
17. その他	
*****	***** DCモータドライバ引き合いシート **********
1. 電源電圧	(AC or DC) V
2.モータ容量	<u>(上記モータ or 別のモータ) W</u>
3. 回転方向	<u>(片方向回転 or 両方向回転)</u>
4. 回転方向の切り)換え <u>(接点 or 無接点)</u>
5. 速度検出	<u>(なし or エンコーダ or タコジェネレータ)</u>
6. 位置検出	<u>(なし or エンコーダ or ポテンショ)</u>
7. 速度制御範囲	<u> </u>
8. 速度変動[0~	~100%負荷]%rpm
9. その他	

Company Outline

社 名 澤村電気工業株式会社 〒224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町181 所在地

設 ₩ 1950年5月 資 本 2000万円

従業員数 36名

事業内容 小形DCマグネットモータ

> ブラシレスDCモータおよび モータドライバの製造販売

5億円 年 商

役 員 代表取締役社長 澤村通宏

代表取引銀行 みずほ銀行 玉川支店 関連会社 株式会社 タクソン



ISO14001 認証登録

Corporate Name SAWAMURA DENKI IND. CO., LTD. Address 181 Saedo-cho, Tsuzuki-ku,

Yokohama-shi, Kanagawa 224-0054

Japan

Established May 1950 20Million Yen Capital

Number of Employee

36

The Business Activities

Selling of SAWAMURA DENKI Brand DC Magnet Motor, DC Brushless Motor


and Motor Driver Sales 5Hundred Million Yen Officer MICHIHIRO SAWAMURA Representative President

Main Bank Mizuho Bank Tamagawa Allied Company TAKUSON CO.,LTD.

URL http://www.sawamura.co.jp/ E-mail info@sawamura.co.jp

■会社案内図■

JR横浜線 鴨居駅 北口(ららぽーと側出口)から徒歩にて15分~20分です。 鴨居駅の改札口を出て右の北口階段を下り正面の橋を渡ります。



本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい Content of this catalogue is subject to change without notice.